



2025



Catálogo

DE OBRAS, REFORMAS,
BENS E SERVIÇOS

**SECRETARIA
MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
BIRIGUI**

"O Catálogo de Obras, Reformas, Bens e Serviços, instituído pela Secretaria Municipal de Educação, em 2025, tem a função de apresentar um plano de intervenção capaz de promover e garantir o padrão de qualidade dos espaços escolares".

(Samanta Paula Albani Borini, Prefeita)

"A promoção das capacidades cognitivas dos estudantes perpassa por manter ambientes que, para além de oferecerem suporte às atividades acadêmicas, envolvam e acolham as crianças. É vital proporcionar espaços de acolhimento e bem estar social."

(Fábio Mariano da Paz, Secretário de Educação)

EQUIPE COORDENADORA DO CATÁLOGO

Ticiane Paula Paganini dos Santos Eras

Luciana Diciocio Gonçalves

Natália Vitorino Galdeano

Beatriz Cristine Stábile Faria

Miriá Marques Moreno

ESCOLA PARTICIPANTE

DIRETOR

CEI ANA SOUTO TREVISAN

ANA MARIA SAMPAIO

CEI ANTHERO DOS SANTOS

MARCIA SANCHES MESTRINER

CEI PROF.^a APARECIDA CLÁURIA BEARARI BENASSE

LIRIANA DE FÁTIMA ESTEVES COSTA

CEI BELLA CLARK SOARES

FERNANDA AFONSO COMPARONI

CEI DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE

ARIADNI VALERA

CEI ENRIQUETA TERENCE

ELISANGELA MARIA DE SOUZA PIRES

CEI FÁTIMA HAMUD NAKAD

WALQUIRIA VIVIANE GUIMARÃES CARVALHO

CEI MARIA BRUDER CAMARGO

EMÍLIA ROSELY PEREIRA RIBEIRO

CEI PROF.^a MARIA CECÍLIA L. J. MARONI

JULIANA DA LUZ ROCHA

CEI MARIA DEVECHIO MIGLIORINI

VIVIAN NARANJO DE OLIVEIRA

CEI PULCINA MOUTINHO GONÇALVES

FRANCIELI GOMES BELOTI

CEI ROTARY

GRAZIELA RIBEIRO NEVES BERETTA

CMAE

CAMILA COLOMBO ANDREAZE

EM DR. GAMA

JOSE CARLOS MONTORO

EM PROF. JOSÉ SEBASTIÃO VASQUES CALÇADA

NATHALIA APARECIDA BURGARELLI COSTA

EM PROF. LUCIANO A. CANELLAS

SUÉLEN FRANCISCHINI DAMASCENO NARCISO

EM PROF.^a ADELINA B. S. PACITTI

WANDA CAPELLARI CORREA BLAITE

EM PROF.^a DARCY GARCIA GAVIRA

ANDREWS EUREDICE R. GONÇALVES

EM PROF.^a IZABEL BRANCO

FERNANDA CANDIDO PAULO

EM PROF.^a LUCINDA A. P. GIAMPIETRO

SILVANA VERZA DE AMARANTE

EM PROF.^a NAYR BORGES PENTEADO

NATACHA APARECIDA ALVES DE SOUZA

EM PROF.^a RUTH PINTAO LOT

AMANDA CORAZZA ALVES

EM PROF.^a TEREZINHA BOMBONATI

SANDRA CASSIA FERRARI DE PAULA

EM PROF.^a YVONNE MIRAGAIA PERUZZO

JOÃO CARLOS ROQDRIGUES

EM ROBERTO CLARK

SOLANGE PEREIRA B. SAZIMA

EQUIPE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA ESCOLAR

Bruna Virginia Neves - Arquiteta Urbanista

Guilherme Henrique Schilling - Engenheiro Civil

REVISÃO

Andréa Ramos de Oliveira

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ÀS METAS DO CATÁLOGO	7
DIAGNÓSTICO - DEMANDAS POR UNIDADE ESCOLAR.....	8
CEI ANA SOUTO TREVISAN.....	9
CEI ANTERO DOS SANTOS.....	15
CEI PROF. ^a APARECIDA CLÁURIA BEARARI BENASSE.....	17
CEI BELLA CLARK SOARES.....	19
CEI DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE.....	23
CEI ENRIQUETA TERENCE.....	31
CEI FÁTIMA HAMUD NAKAD.....	37
CEI MARIA BRUDER CAMARGO.....	43
CEI PROF. ^a MARIA CECÍLIA L. J. MARONI.....	47
CEI MARIA DEVECHIO MIGLIORINI.....	53
CEI PULCINA MOUTINHO GONÇALVES.....	57
CEI ROTARY.....	67
CEMANE - "COZINHA PILOTO".....	71
EM DR. GAMA.....	73
EM PROF. JOSÉ SEBASTIÃO VASQUES CALÇADA.....	77
EM PROF. LUCIANO A. CANELLAS.....	83
EM PROF. ^a ADELINA B. S. PACITTI.....	87
EM PROF. ^a DARCY GARCIA GAVIRA.....	93
EM PROF. ^a IZABEL BRANCO.....	95
EM PROF. ^a LUCINDA A. P. GIAMPIETRO.....	103
EM PROF. ^a NAYR BORGES PENTEADO.....	109
EM PROF. ^a RUTH PINTÃO LOT.....	111
EM PROF. ^a TERESINHA BOMBONATI.....	121
EM PROF. ^a YVONNE MIRAGAIA PERUZZO.....	125
EM ROBERTO CLARK.....	129
RESUMO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS.....	131

INTRODUÇÃO

ÀS METAS DO CATÁLOGO

O Catálogo de Obras, Reformas, Bens e Serviços foi instituído pela Secretaria Municipal de Educação com o objetivo de apresentar o diagnóstico da estrutura física das escolas e dar suporte ao plano de metas da Educação Pública Municipal de Birigui, de maneira a embasar o plano geral de intervenção capaz de promover a melhoria dos espaços escolares.

A Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a direção das escolas, fez um levantamento das demandas escolares a serem catalogadas, objetivando compreender o estado da estrutura física das escolas, levando em consideração a capacidade dos espaços escolares oferecerem suporte à realização das atividades funcionais por parte dos agentes envolvidos: alunos, professores e funcionários. Todas as demandas catalogadas foram consideradas nível alto de prioridade.

Para além da funcionalidade e da segurança, os ambientes escolares desempenham papel fundamental no acolhimento das crianças atendidas, proporcionando a sensação de bem-estar e saúde emocional. Dessa forma, a estrutura das escolas precisa estar em condições de integridade, sendo necessárias manutenções e intervenções.

DIAGNÓSTICO

DEMANDAS POR UNIDADE ESCOLAR

DEMANDAS

CEI ANA SOUTO TREVISAN

RUA EDUARDO IBANHEZ, 366 – JARDIM COSTA RICA – CEP: 16201-010

- OBRAS/REFORMAS:
- REFORMA DE ÁREA EXTERNA/*PLAYGROUND* COM PROJETO DE DRENAGEM
 - REFORMA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS (FEMININO E MASCULINO)
 - REFORMA DE SALA DE ESTUDOS - *DRYWALL*
 - TROCA DE TELHADO
 - REFORMA DOS TOLDOS
 - REFORMA DO PISO DO REFEITÓRIO E DA SALA DE REUNIÕES

- BENS/ SERVIÇOS:
- AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO
 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA
 - AQUISIÇÃO DE CADEIRÕES
 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

CEI ANA SOUTO TREVISAN

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DE ÁREA EXTERNA/*PLAYGROUND* COM PROJETO DE DRENAGEM

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (PÁTIO DAS MANGUEIRAS); DEMOLIÇÃO DE 50 M² CIMENTADO SUPER ESTRUTURA; ABERTURA DE VALAS 6M³; BROCAS 30MT; PILARES, CONCRETO 2M³; FERRO 150KG; FORMA 15M²; SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO 1X (90M²) SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REVESTIMENTO DE PAREDE 180M²; CHAPISCO E EMBOÇO 180M²; SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REVESTIMENTO DO PISO; ACERTO E COMPACTAÇÃO DE 540M²; LASTRO DE BRITA 540M²; MALHA DE FERRO 15X15 (600M²) E CONCRETO MAQUINADO 540M²; SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA LATEX ACRÍLICO 180M²; SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE CANALETAS COM GRELHA METÁLICA 27M²; GRAMA ESMERALDA 640M² E LIMPEZA FINAL.



A ÁREA EXTERNA ONDE ESTÁ INSTALADO O *PLAYGROUND* É UMA ÁREA EM DECLIVE, BASTANTE SOMBREADA O QUE DIFICULTA O CRESCIMENTO DO GRAMADO. EM DIAS CHUVOSOS, ESSA ÁREA NÃO FAZ A DRENAGEM DA ÁGUA ADEQUADAMENTE, A ÁGUA DESCE COM MUITO BARRO PARA AS GRELHAS E ENTOPE OS CANOS. COMO A ÁGUA NÃO TEM A VAZÃO NECESSÁRIA, RETORNA, CAUSANDO ALAGAMENTO NA ÁREA EXTERNA E, MUITAS VEZES, CHEGA A INVADIR A ÁREA INTERNA DO CEI.

ESTIMATIVAS DE ORÇAMENTO R\$ 161.090,00

REFORMA PARA TROCA DE TELHADO

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REFORMA DO TELHADO, INCLUINDO A REMOÇÃO DAS TELHAS ONDULADAS, A INSTALAÇÃO DE TERÇAS E A INSTALAÇÃO DE TELHAS (DO TIPO TRAPEZOIDAL ZINCADA 525M²). DEVE SER REALIZADO, TAMBÉM, O SERVIÇO DE REPARO DA COBERTURA DO REFEITÓRIO E DO BERÇÁRIO, INCLUINDO A REMOÇÃO DE TELHAS ONDULADAS, A INSTALAÇÃO DE TERÇAS, E A INSTALAÇÃO DE TELHAS (DO TIPO TRAPEZOIDAL ISOTÉRMICA 250M²), DE CALHAS (COCHO 15M) E DE RUFOS.



O TELHADO DO CEI POSSUI TELHAS ONDULADAS (ETHERNIT) EM TODA SUA EXTENSÃO E APRESENTA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, DANIFICANDO LUMINÁRIAS, VENTILADORES E A PINTURA DO PRÉDIO. ALÉM DISSO, A PARTE INTERNA DO CEI POSSUI LAJE, NO ENTANTO, A PARTE EXTERNA (REFEITÓRIO E SOLÁRIO DOS BERÇÁRIOS) NÃO POSSUI ESSE TIPO DE COBERTURA. A INSTALAÇÃO DE TELHAS ISOTÉRMICAS VAI PROPORCIONAR MAIS CONFORTO AMBIENTAL ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 196.500,00

CEI ANA SOUTO TREVISAN

OBRAS E REFORMAS

REFORMA PARA TROCA DE PISO



DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REFORMA DO REFEITÓRIO E SALA DE REUNIÕES, SERVIÇOS PRELIMINARES PICOTAR 155M² DO PISO, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REVESTIMENTO EM PISO PORCELANATO 60X60 (170M²), RODAPÉ 75 M E SOLEIRA EM GRANITO 21 M.

DEVIDO ÀS CONSTANTES OCORRÊNCIAS DE ALAGAMENTO DA ÁREA EXTERNA DO CEI, EM QUE A ÁGUA PLUVIAL DESCE DA ÁREA DO *PLAYGROUND*, OS PISOS DO REFEITÓRIO ENCONTRAM-SE BASTANTE DANIFICADOS COM RACHADURAS E MARCAS DE INFILTRAÇÃO. FAZ-SE NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA DE TODO O PISO DO REFEITÓRIO E DA SALA DE REUNIÕES, QUE TAMBÉM SE ENCONTRA BASTANTE DESGASTADO PELO TEMPO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 54.000,00

REFORMA DE TOLDOS

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REFORMA DE TOLDOS, ENVOLVENDO TROCA DE LONA E PINTURA DAS FERRAGENS, SENDO 07 TOLDOS CORTINAS, 01 TOLDO FIXO E 02 TOLDOS TÚNEIS.

FAZ-SE NECESSÁRIO REALIZAR REFORMA DOS TOLDOS DO CEI, UMA VEZ QUE SE ENCONTRAM DESGASTADOS PELO TEMPO, COM ALGUNS RASGADOS, OUTROS DESBOTADOS E COM LONAS MUITO FINAS, QUE DIFICULTAM A LAVAGEM. OS TOLDOS SÃO IMPORTANTES, PORQUE PROTEGEM O SOLÁRIO DOS BERÇÁRIOS E O DEPÓSITO DA COZINHA DA INCIDÊNCIA DIRETA DO SOL E TAMBÉM PROTEGEM OS ALUNOS E SEUS FAMILIARES EM DIAS CHUVOSOS DURANTE AS ROTINAS DE ENTRADA E SAÍDA.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 14.900,00

CEI ANA SOUTO TREVISAN

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS (FEMININO E MASCULINO)

DESCRIÇÃO: REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO, COM INSTALAÇÃO DE TANQUE DE BANHO E TROCADOR, REVESTIMENTO DE PAREDE, APARADOR EM PEDRA, REVESTIMENTO DE PISO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E REDE DE ESGOTO, ALÉM DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COMO LIMPEZA FINAL, ACABAMENTO E INSTALAÇÕES: 6 PORTINHAS DE ALUMÍNIO, 2 VASOS ACOPLADOS, PINTURA DO TETO EM LATEX E PINTURA DAS PORTAS EM ESMALTE SINTÉTICO.



A REFORMA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS (FEMININO E MASCULINO) É NECESSÁRIA PORQUE OS AMBIENTES PRECISAM DE ADEQUAÇÕES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CEI (0 A 3 ANOS DE IDADE) E DAS EDUCADORAS QUE ACOMPANHAM AS CRIANÇAS DIARIAMENTE EM SUAS ROTINAS DE HIGIENE PESSOAL E EM MOMENTOS DE TROCAS DE FRALDAS E ROUPAS. OS BANHEIROS NÃO POSSUEM TROCADOR E A ÁREA MOLHADA (CHUVEIROS) NECESSITA DE UMA ELEVAÇÃO, FAVORECENDO A ERGONOMIA, E DE PISO ANTIDERRAPANTE.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 61.990,00

INSTALAÇÃO PAREDE *DRYWALL* NA SALA DE ESTUDOS

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FECHAMENTO DE SALAS E DIVISÓRIAS EM *DRYWALL*, PAREDES, PORTAS E TETOS EM GESSO DA SALA 60M², APROXIMADAMENTE.



ATUALMENTE, AS REUNIÕES DE HTPC, HORÁRIO DE ESTUDO E REUNIÕES PEDAGÓGICAS SÃO REALIZADAS EM UM AMBIENTE ABERTO ENTRE O CORREDOR DAS SALAS DE AULAS E A ÁREA DE CIRCULAÇÃO PARA O REFEITÓRIO, NÃO FAVORECENDO A CONCENTRAÇÃO NECESSÁRIA PARA ESSAS ATIVIDADES. ALÉM DISSO, HÁ OS ATENDIMENTOS MULTIPROFISSIONAIS (PSICÓLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, DENTISTAS...) E A INSTALAÇÃO DE *DRYWALL* NO REFERIDO AMBIENTE CRIARÁ UM ESPAÇO ADEQUADO PARA TAL.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 8.595,00

CEI ANA SOUTO TREVISAN

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO

1 APARELHO DE AR-CONDICIONADO: 30.000 BTUS
CONFORME LAUDO TÉCNICO, FICOU CONSTATADA A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTUS PARA SER INSTALADO NA SALA DE REUNIÕES. O AR-CONDICIONADO É ESSENCIAL PARA GARANTIR UM AMBIENTE MAIS ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS, ADMINISTRATIVOS E COM A COMUNIDADE ESCOLAR. ALÉM DISSO, UM AMBIENTE CLIMATIZADO PERMITE O FECHAMENTO DAS JANELAS, O QUE REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE A ENTRADA DE RUÍDOS EXTERNOS, FAVORECENDO A COMUNICAÇÃO CLARA ENTRE OS ENVOLVIDOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 6.349,00

AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA

1 BEBEDOURO PARA ÁGUA GELADA EM INOX DE 40 LITROS COM DUAS TORNEIRAS
O ÚNICO BEBEDOURO EXISTENTE NO CEI ESTÁ INSTALADO NO REFEITÓRIO E, PARA AS ATIVIDADES NO PARQUE, É NECESSÁRIO ADQUIRIR MAIS UM BEBEDOURO A SER INSTALADO, ACOMPANHADO DE UMA COBERTURA EM LOCAL PRÓXIMO AO PARQUE PARA QUE AS CRIANÇAS POSSAM BEBER ÁGUA EM TEMPERATURA E QUALIDADE ADEQUADAS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 3.300,00

AQUISIÇÃO DE JOGO DE CADEIRÕES DE REFEIÇÃO PARA BEBÊS

25 CADEIRÕES DE REFEIÇÃO PARA BEBÊS

OS EQUIPAMENTOS ATUALMENTE EM USO APRESENTAM SINAIS DE DESGASTE NATURAL PELO MANUSEIO CONTÍNUO. MODELOS MAIS MODERNOS ATENDEM ÀS NORMAS ATUAIS DE SEGURANÇA, OFERECENDO CINTOS DE FIXAÇÃO MAIS EFICAZES, ESTRUTURAS MAIS ESTÁVEIS E MATERIAIS ATÓXICOS, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AOS BEBÊS, COM DESIGN ERGONÔMICO E FUNCIONALIDADE AJUSTÁVEL CONFORME AS NECESSIDADES DA CRIANÇA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 11.247,50

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

02 PLATAFORMAS DE TRABALHO PARA 06 LUGARES CADA
03 CADEIRAS GIRATÓRIAS "PRESIDENTE"
30 CADEIRAS COM ASSENTOS ESTOFADOS

AS MESAS E BANCOS UTILIZADOS ATUALMENTE NA SALA DE REUNIÕES NÃO SÃO ADEQUADOS PARA ADULTOS. OS BANCOS NÃO POSSUEM ENCOSTO, O QUE PREJUDICA A ERGONOMIA NO TRABALHO. AS CADEIRAS UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA, ORIENTADORA PEDAGÓGICA E DIRETORA SÃO CADEIRAS DE SALA DE AULA E, SENDO SUBSTITUÍDAS, VÃO ATENDER AOS REQUISITOS PARA ERGONOMIA NO TRABALHO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 32.946,00

DEMANDAS

CEI ANTHERO DOS SANTOS

AV. THOMAZ LOPES FERNANDES 750, 750 - RES. COPACABANA

- OBRAS/REFORMAS:
- PINTURA (ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, SALAS, PÁTIO E MUROS)
 - REFORMA DO TELHADO DO PANELEIRO
 - FECHAMENTO DO FRONTÃO NAS FACES FRONTAL E POSTERIOR DO PÁTIO
 - INSTALAÇÃO DE TOLDOS NAS FACES FRONTAL E POSTERIOR DO PÁTIO
 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NO ACESSO LATERAL DO PÁTIO

CEI ANTHERO DOS SANTOS

OBRAS E REFORMAS

PINTURA (ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS)

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA DE TODO O PRÉDIO DO CEI (ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS), COM A DEVIDA PREPARAÇÃO DA PAREDE, INCLUINDO O MATERIAL.

A PINTURA DA ESCOLA DESGASTOU-SE COM O TEMPO E NECESSITA SER RENOVADA, SENDO UMA DEMANDA DE MANUTENÇÃO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 68.400,00

REFORMA DO TELHADO DO PANELEIRO

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, COM PREPARAÇÃO ADEQUADA DA SUPERFÍCIE, APLICAÇÃO DE CAMADA ASFÁLTICA DE ALTA QUALIDADE E COMPACTAÇÃO, PREPARAÇÃO E PINTURA DO PANELEIRO.

A INTERVENÇÃO TEM EXTREMA NECESSIDADE, UMA VEZ QUE A COZINHA ESTÁ EXPOSTA AO TEMPO E, EM PERÍODOS DE CHUVA, A ÁGUA ATINGE O AMBIENTE INTERNO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.600,00

FECHAMENTO DO FRONTÃO NAS FACES FRONTAL E POSTERIOR DO PÁTIO

DESCRIÇÃO: VEDAÇÃO DO FRONTÃO NAS FACES FRONTAL E POSTERIOR DO PÁTIO (ACIMA DA VIGA).

EMBORA SEJA UMA ESTRATÉGIA DE VENTILAÇÃO, O VÃO ABERTO DO FRONTÃO DO PÁTIO DEIXA O AMBIENTE EXPOSTO AO TEMPO E, EM PERÍODOS DE CHUVA, O PÁTIO MOLHA E DIFICULTA A SUA UTILIZAÇÃO PELAS CRIANÇAS, POIS TAMBÉM FUNCIONA COMO REFEITÓRIO.



INSTALAÇÃO DE TOLDOS NAS FACES FRONTAL E POSTERIOR DO PÁTIO

DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DE TOLDOS NAS FACES FRONTAL E POSTERIOR DO PÁTIO (ABAIXO DA VIGA).

SEGUINDO A JUSTIFICATIVA SUPRACITADA, É NECESSÁRIO VEDAR AS FACES FRONTAL E POSTERIOR DO PÁTIO PARA PROTEGER O AMBIENTE NOS PERÍODOS CHUVOSOS. A OPÇÃO POR TOLDOS SE DEVE À POSSIBILIDADE DE ABRIR E FECHAR COM FACILIDADE, O QUE VAI AO ENCONTRO COM A FLEXIBILIDADE EXIGIDA PELO AMBIENTE, QUE TEM MÚLTIPLAS FUNÇÕES.

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NO ACESSO LATERAL DO PÁTIO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA NO ACESSO LATERAL DO PÁTIO.

A INTERVENÇÃO É NECESSÁRIA PARA PROTEGER O ESPAÇO EM DIAS DE CHUVA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 40.545,00

DEMANDAS

CEI PROF.^a APARECIDA C. B. BENASSE

RUA ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS, 750 - RESIDENCIAL PORTAL DA PÉROLA II - CEP: 16201-425

OBRAS/REFORMAS:

- REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA
- REFORMA DAS JANELAS EXTERNAS
- TROCA DE PORTAS DAS SALAS DE AULA E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

CEI PROF.^a APARECIDA C. B. BENASSE

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA



DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE LIMPEZA, IMPERMEABILIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE TRINCA ONDE TEM VAZAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA DO CEI.

OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CITADOS SÃO ESSENCIAIS PARA PROTEGER A ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA E GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 7.200,00

REFORMA DAS JANELAS EXTERNAS

DESCRIÇÃO: REFORMA DE JANELAS (EXTERNAS) DE FERRO DAS SALAS DE AULA QUE ESTÃO ENFERRUJADAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, TOTALIZANDO 8 JANELAS.



AS JANELAS ESTÃO CORROÍDAS PELA FERRUGEM, COMPROMETENDO SUA ESTRUTURA E SEU FUNCIONAMENTO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 14.720,00

TROCA DE PORTAS DAS SALAS DE AULA E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

DESCRIÇÃO: TROCA DE 9 PORTAS DE MADEIRA DA ÁREA EXTERNA DAS SALAS DE AULA (SAÍDA PARA O SOLÁRIO E PARA A SALA DE CONTROLE DO MOLDE) POR PORTAS DE ALUMÍNIO, QUE RESISTEM MELHOR ÀS INTEMPÉRIES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

SUBSTITUIÇÃO DE 15 PORTAS DE MADEIRA DA ENTRADA DAS SALAS DE AULA E DE OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

ESSAS PORTAS, POR ESTAREM EXPOSTAS AO TEMPO, ESTÃO MUITO DANIFICADAS, O QUE COMPROMETE SUA FUNÇÃO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 49.940,00

DEMANDAS

CEI BELLA CLARK SOARES

RUA FIORAVANTE ZIN, 100 – JARDIM POPI – CEP: 16201-032

OBRAS/REFORMAS:

- CONSTRUÇÃO DE SOLÁRIO DO BERÇÁRIO II
- CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO
- CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SALA DA SECRETARIA/GESTÃO

BENS/SERVIÇOS:

- AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO
- AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA
- AQUISIÇÃO DE JOGO DE MESA E CADEIRAS
- AQUISIÇÃO DE 20 REFLETORES DE LED

CEI BELLA CLARK SOARES

OBRAS E REFORMAS

CONSTRUÇÃO DE SOLÁRIO DO BERÇÁRIO II

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO AO LADO DA SALA DO BERÇÁRIO II, COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 27M², A SER UTILIZADO COMO SOLÁRIO, CERCADO POR UMA MURETA DE ALVENARIA E UM PORTÃO PARA ENTRADA E SAÍDA DO LOCAL, COM ACESSO ÀS ÁREAS EXTERNA E INTERNA.

FAZ-SE NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DO SOLÁRIO PARA POSSIBILITAR AOS ALUNOS ATIVIDADES EXTERNAS EM SEGURANÇA, COMO PRECONIZAM AS NORMAS VIGENTES.



ESTIMATIVAS DE ORÇAMENTO R\$ 7.875,00

CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO COBERTO, UTILIZANDO TELHA SANDUÍCHE.




ESSE ESPAÇO É IMPORTANTE PORQUE A UNIDADE ESCOLAR NÃO POSSUI OUTRO ESPAÇO EXTERNO COBERTO. ASSIM, O LOCAL POSSIBILITARIA MAIORES OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO AOS ALUNOS PARA ATENDER ÀS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS EM DIAS DE CHUVA OU SOL INTENSO. O MESMO ESPAÇO PODERÁ SER UTILIZADO PARA EVENTOS ORGANIZADOS PELA ESCOLA, TAIS COMO FESTA JUNINA, FORMATURA, APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS E DEMAIS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NA ROTINA DIÁRIA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 107.593,00

CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO DE SALA DA SECRETARIA/ GESTÃO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA PEQUENA SALA PARA ACOMODAR A ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E A DIREÇÃO.



A REFERIDA OBRA É NECESSÁRIA PORQUE A ESCOLA NÃO POSSUI SALA ESPECÍFICA PARA DIREÇÃO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E SECRETARIA. TODOS OS SETORES FUNCIONAM NO MESMO AMBIENTE, O QUE DIFICULTA O TRABALHO DIÁRIO. AS ATIVIDADES DIVERSAS SÃO INCOMPATÍVEIS E REQUEREM A SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 48.000,00

CEI BELLA CLARK SOARES

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO

4 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO: 2 X 18000 BTUS E 2 X 24000 BTUS

CONFORME VISITAS TÉCNICAS, FICOU CONSTATADA A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS PARA AS SALAS DO MATERNAL I E MATERNAL II E A INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE 24.000 BTUS NO REFEITÓRIO DA ESCOLA.

NOS DIAS DE CALOR INTENSO, QUE SÃO FREQUENTES EM NOSSO MUNICÍPIO, É EXTREMAMENTE NECESSÁRIA A CLIMATIZAÇÃO ADEQUADA DOS AMBIENTES EM QUE OS ALUNOS SE ALIMENTAM E REPOUSAM.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 18.518,94

AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA

2 BEBEDOUROS PARA ÁGUA GELADA EM INOX DE 25 LITROS COM DUAS TORNEIRAS E ALTURA MÁXIMA DE 0,92 CM.

A ESCOLA POSSUI ATUALMENTE APENAS 01 BEBEDOURO DE ÁGUA PARA AS CRIANÇAS, CENTRALIZADO PRÓXIMO AO REFEITÓRIO. SOLICITA-SE A AQUISIÇÃO DE OUTRO MODELO A SER INSTALADO NAS PROXIMIDADES DAS SALAS DE AULA, PARA OPORTUNIZAR MAIOR AUTONOMIA E BEM-ESTAR AOS ALUNOS QUE PERMANECEM EM PERÍODO INTEGRAL NA ESCOLA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 2.850,00

AQUISIÇÃO DE JOGO DE MESA E CADEIRAS

1 CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS (ADULTO) PARA SALA DE REUNIÕES

O REFERIDO ITEM É IMPORTANTE PARA QUE OS PROFISSIONAIS TENHAM CONDIÇÕES DE EXERCER O HORÁRIO DE ESTUDOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.750,00

AQUISIÇÃO DE 20 REFLETORES DE LED

20 REFLETORES DE LED (400 WATTS) A PROVA D'ÁGUA

APÓS INÚMERAS TENTATIVAS DE SANAR OS PROBLEMAS OCASIONADOS PELOS PÁSSAROS QUE SE ACOMODARAM NA ÁREA VERDE DE NOSSO CEI, FOI SUGERIDA PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE A INSTALAÇÃO DE REFLETORES NAS ÁRVORES PARA QUE AS AVES SE SINTAM INCOMODADAS À NOITE E NÃO FAÇAM MORADIA NO LOCAL, GARANTINDO UM AMBIENTE MAIS SAUDÁVEL ÀS CRIANÇAS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.279,06

DEMANDAS

CEI DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE

RUA CANADÁ, 301 - JARDIM CLAYTON - CEP: 16203-089

OBRAS/REFORMAS:

- REFORMA DO FORRO (BEIRAL)
- ATERRAMENTO DE LOCAIS AO REDOR DO CEI
- CALÇAMENTO DA ENTRADA DO CEI
- CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEI
- TROCA DO TELHADO, CALHAS E RUFOS DO CEI
- TROCA DE LOCAL DO ABRIGO DOS CILINDROS DE GÁS
- PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CEI
- REFORMA DA COZINHA - REDUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ÁREA
- CALÇAMENTO ENTRE OS NÚCLEOS DO CEI - ESPAÇOS SOLARES
- CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS
- REFORMA DOS BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS

BENS/SERVIÇOS:

- AQUISIÇÃO DE CINCO DIFUSORES DE AR DE VIAS PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO REFEITÓRIO
- AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIOS PARA A COZINHA
- AQUISIÇÃO DE TELA COM SUPORTE PARA PROJETOR

CEI DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DO FORRO (BEIRAL)

DESCRIÇÃO: REFORMA DO FORRO DO BEIRAL, VEDANDO OS VÃOS DO TELHADO PARA EVITAR A ENTRADA DE AVES, QUE FAZEM NINHO NO BEIRAL EM TORNO DA UNIDADE E ROEM OS FIOS, PREJUDICANDO O MONITORAMENTO, A INTERNET E O AR-CONDICIONADO.



É NECESSÁRIO VEDAR OS VÃOS E CONSERTAR OS FORROS, POIS ISSO MITIGARÁ OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 5.000,00

ATERRAMENTO DE LOCAIS AO REDOR DO CEI

DESCRIÇÃO: ATERRAMENTO E COMPACTAÇÃO DO SOLO DE ÁREAS DO TERRENO DO CEI AO REDOR DOS BLOCOS DE SALAS.



O CEI DIONÍSIA É CERCADO POR ALAMBRADO E, COM O TEMPO, A EROSÃO FORMADA NAS SUAS PROXIMIDADES NÃO FAVORECE A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PELOS ALUNOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 55.950,00

CEI DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE

OBRAS E REFORMAS

CALÇAMENTO DA ENTRADA DO CEI

DESCRIÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DO CALÇAMENTO NA ENTRADA DO CEI PORQUE O PISO ESTÁ SEM NIVELAMENTO E ACUMULANDO ÁGUA DA CHUVA.



ESSE CALÇAMENTO É ESSENCIAL PORQUE DÁ ACESSO AOS PAIS, ALUNOS E FUNCIONÁRIOS À ENTRADA DO NÚCLEO 1, TORNANDO DIFÍCIL A PASSAGEM EM DIAS DE CHUVA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 110.000,00

CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEI

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEI (307,5M), COM DEMOLIÇÃO DO ALAMBRADO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE PORTÕES NOVOS.



A CONSTRUÇÃO DO MURO AO REDOR DO CEI VISA À MAIOR PROTEÇÃO AOS ALUNOS. A INTERVENÇÃO É REQUERIDA PELO CEI E PELOS PAIS, CUJO OBJETIVO MAIOR É ZELAR PELA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 226.865,00

CEI DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE

OBRAS E REFORMAS

TROCA DO TELHADO, CALHAS E RUFOS DO CEI

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS E POSTERIOR INSTALAÇÃO DE TELHAS DO TIPO SANDUICHE (2250M²), ALÉM DA INSTALAÇÃO DE CALHAS GALVANIZADAS (34M) E RUFOS GALVANIZADOS (60M).



O TELHADO DO PRÉDIO É MUITO ANTIGO E, ATUALMENTE, A CADA CHUVA FORTE, OCORREM VAZAMENTOS GRANDES POR TELHAS QUEBRADAS E TRINCADAS, DE MODO QUE É NECESSÁRIO, ALÉM DE RECONSTRUIR O TELHADO, TROCAR, TAMBÉM, AS CALHAS E OS RUFOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 434.160,00

TROCA DO LOCAL DO ABRIGO DOS CILINDROS DE GÁS

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DO ABRIGO ATUAL (LASTRO DE CONCRETO DE 2M² E TELAS DE 15M²) E CONSTRUÇÃO DE NOVO ABRIGO EM OUTRO LOCAL (FUNDAÇÃO DE 1M³, VEDAÇÃO EM ALVENARIA DE 6M², COBERTURA DE LAJE DE CONCRETO DE 1,5M², PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA (VENEZIANA DE 4M²)



ATUALMENTE, O ABRIGO FICA LOCALIZADO NA PARTE DA FRENTE DO CEI, LOCAL EM QUE FOI CIMENTADA UMA ÁREA PARA COBRIR E FAZER UMA QUADRA. CONSIDERANDO QUE FICARÁ PERIGOSO O CONJUNTO CONTINUAR ALI, EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE USO DO ESPAÇO, HÁ NECESSIDADE DE MUDAR O ABRIGO PARA UM LOCAL MAIS RESERVADO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 10.710,00

CEI DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE

OBRAS E REFORMAS

PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CEI

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PINTURA DO PRÉDIO, ÁREAS EXTERNA E INTERNA, INCLUINDO OS 06 NÚCLEOS E A COZINHA, COM ARÉA TOTAL APROXIMADA DE 3.914 M².



AS PAREDES DO PRÉDIO CONTAM COM UMA PINTURA MUITO ANTIGA, DESCASCANDO E COM TRINCAS, DEVENDO, PORTANTO, SER REVITALIZADAS, POIS O AMBIENTE ESCOLAR PRECISA SER AGRAVÁVEL E ACOLHEDOR.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 136.600,00

REFORMA DA COZINHA - REDUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ÁREA

DESCRIÇÃO: READEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA COZINHA DO CEI, PREVISÃO DE NOVO LEIAUTE DE AMBIENTES, DE MANEIRA QUE A ÁREA TOTAL SEJA MELHOR APROVEITADA.



O ESPAÇO DA COZINHA FOI PROJETADO PARA FINS QUE, HOJE, NÃO SÃO MAIS UTILIZADOS. COMO RESULTADO, O AMBIENTE SE TORNOU GRANDE DEMAIS PARA A DEMANDA ATUAL E, PARALELAMENTE, HÁ NECESSIDADE DA CRIAÇÃO DE NOVOS AMBIENTES DE APOIO, QUE PODERIAM SER MELHOR ALOCADOS NA ÁREA EM QUESTÃO. A ADEQUAÇÃO, PORTANTO, É NECESSÁRIA PARA MELHOR APROVEITAMENTO DESSES ESPAÇOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 138.250,00

CEI DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE

OBRAS E REFORMAS

CALÇAMENTO ENTRE OS NÚCLEOS DO CEI - ESPAÇOS SOLARES

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CALÇAMENTO ENTRE OS NÚCLEOS DO CEI, INCLUINDO O ISOLAMENTO DA ÁREA DE 320M², REVESTIMENTO DO PISO, ACERTO E COMPACTAÇÃO DE 324M², LASTRO DE BRITA 01 (324M²), MALHA DE FERRO 15X15 (360M²), CONCRETO DESEMPENADO E MAQUINADO 324M².



A PROPOSTA DE CIMENTAR OS ESPAÇOS ENTRE OS NÚCLEOS DO CEI PROPICIA AOS ALUNOS POSSIBILIDADES DE SEREM FEITAS ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. ALÉM DISSO, O NÚMERO DE SALAS DE AULA É REDUZIDO. PORTANTO, OS ESPAÇOS EXTERNOS PROPORCIONADOS PELOS CALÇAMENTOS OPORTUNIZARÃO MAIS POSSIBILIDADES DE ATIVIDADES ÀS CRIANÇAS, COMO ALTERNATIVAS DE USO ALÉM DAS SALAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 78.200,00

CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO DE MATERIAIS

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO, INCLUINDO A DEMOLIÇÃO DO CIMENTADO (10M²) EXISTENTE E ALOCAÇÃO DA CONSTRUÇÃO NOVA (40M²).

O PRÉDIO APRESENTA A NECESSIDADE DE TER UM DEPÓSITO/DESPENSA PARA GUARDAR MATERIAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE. NÃO EXISTE NA UNIDADE UM ESPAÇO DESTINADO A ESSE TIPO DE USO, PARA SE FAZER MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 144.780,00

REFORMA DOS BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS

DESCRIÇÃO: REFORMA DO BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E DE REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE REVESTIMENTO, DE PINTURA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DA ÁREA DE 30M².

A INTERVENÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE PESSOAS QUE UTILIZAM O ESPAÇO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 83.400,00


CEI DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE CINCO DIFUSORES DE AR DE VIAS PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO REFEITÓRIO

O REFEITÓRIO DO CEI DIONÍSIA É UM LOCAL DE REFEIÇÕES, REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACLASSE, SOCIALIZAÇÃO, REUNIÃO DE PAIS, HTPCS, PALESTRAS, COMEMORAÇÕES, PORÉM, É UM AMBIENTE EXTREMAMENTE QUENTE, DIFICULTANDO A CONCENTRAÇÃO PARA QUALQUER TIPO DE ATIVIDADE QUE VENHA A SER REALIZADA NESSE AMBIENTE.

COLOCAR ESSES DIFUSORES ESPALHADOS NO PÁTIO RESULTARÁ NUM AMBIENTE CLIMATIZADO, AGRADÁVEL, QUE IRÁ ATENDER MUITAS DEMANDAS E, PRINCIPALMENTE, FAZER DESSE ESPAÇO UM LUGAR ACOLHEDOR, ONDE AS CRIANÇAS PODERÃO FAZER SUAS REFEIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES COM MAIS TRANQUILIDADE E COMODIDADE.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 4.500,00

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIOS PARA A COZINHA

AQUISIÇÃO DE NOVOS UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIOS PARA A COZINHA, COMO OS SEGUINTE: BANCADA INDUSTRIAL EM INOX, FOGÃO INDUSTRIAL, CHAPA A GÁS, FREEZER HORIZONTAL, MICRO-ONDAS, BATEDEIRA INDUSTRIAL, ENTRE OUTROS.

A COZINHA DO CEI NECESSITA DA TROCA DOS MOBILIÁRIOS E DOS UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NORMAS SANITÁRIAS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 25.000,00

AQUISIÇÃO DE TELA COM SUPORTE PARA PROJETOR

O CEI POSSUI PROJETOR E HÁ NECESSIDADE DE SE ADQUIRIR UMA TELA COM SUPORTE PARA MELHOR DESENVOLVER AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS COM ALUNOS, PROFESSORES E COMUNIDADE, NAS REUNIÕES COM PROFESSORES EM FORMAÇÃO CONTINUADA E TAMBÉM REUNIÕES DE PAIS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 700,00

DEMANDAS

CEI ENRIQUETA TERENCE

RUA PROF.^a STELA AFFINI GAJARDONI, 1312 - VILA ISABEL MARIN - CEP: 16204-011

- OBRAS/REFORMAS:**
- PINTURA DO PRÉDIO DO CEI : PARTES INTERNA E EXTERNA
 - INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO NAS PAREDES DO REFEITÓRIO
 - INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO NAS PAREDES DO SOLÁRIO NOS BERÇÁRIOS
 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA
 - REFORMA DE TELHADO - REFEITÓRIO
 - REFORMA DE TELHADO DO CEI
 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADA
 - TROCA DE DIVISÓRIA DE ACESSO AO CEI
 - INSTALAÇÃO DE CANALETAS DE FIAÇÃO ELÉTRICA

- BENS/SERVIÇOS:**
- AQUISIÇÃO DE CORTINAS
 - AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS
 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS INDUSTRIAL
 - AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO E DESCANSO DE PÉS
 - AJUSTE E TROCA DE PORTAS DE MADEIRA
 - REPARO DAS PORTAS E JANELAS DE FERRO
 - TROCA DE VASO SANITÁRIO
 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO
 - REPARO DOS TOLDOS DO SOLÁRIO DOS BERÇÁRIOS
 - LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E BEBEDOUROS

CEI ENRIQUETA TERENCE

OBRAS E REFORMAS

PINTURA DO PRÉDIO DO CEI : PARTES INTERNA E EXTERNA

DESCRIÇÃO: PINTURA DE TODO O PRÉDIO DO CEI, TANTO DA PARTE INTERNA QUANTO EXTERNA.

A PINTURA DO PRÉDIO ESTÁ DESGASTADA PELO TEMPO E, EM ALGUNS ESPAÇOS INTERNOS, COM PAREDES MANCHADAS E, NA ÁREA EXTERNA, APARECENDO ATÉ MESMO MANCHAS DE UMIDADE.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 108.800,00

INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO NAS PAREDES DO REFEITÓRIO

DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO NAS PAREDES DO REFEITÓRIO ATÉ A ALTURA DE 1,70M.

FAZ-SE NECESSÁRIA POR EXIGÊNCIA DAS NORMAS VIGENTES E PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO.



INSTALAÇÃO REVESTIMENTO NAS PAREDES DO SOLÁRIO NOS BERÇÁRIOS

DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO NAS PAREDES DO SOLÁRIO DOS BERÇÁRIOS.

É NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO NAS PAREDES DO SOLÁRIO ATÉ 1,70M, POIS, POR SER UM LOCAL QUE SE LAVA MUITO PARA HIGIENIZAÇÃO, A PINTURA SE DANIFICA COM FACILIDADE. ESSE REVESTIMENTO PROTEGERÁ AS PAREDES, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 8.900,00

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DA CALÇADA EXISTENTE; NIVELAMENTO DO TERRENO E CONSTRUÇÃO DE, APROXIMADAMENTE, 60M² DE CALÇAMENTO PRÓXIMO AO SOLÁRIO, PARA REALIZAR O ESCOAMENTO DA ÁGUA QUE ESTÁ INFILTRANDO DEBAIXO DO PRÉDIO. FAZ-SE NECESSÁRIA PARA AUXILIAR NO ESCOAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA E, TAMBÉM, PARA APROVEITAMENTO DESSE ESPAÇO EM ATIVIDADES EXTRACLASSES DAS CRIANÇAS .




ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 14.280,00

CEI ENRIQUETA TERENCE

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DE TELhado - REFEITÓRIO

DESCRIÇÃO: TROCA DE TELHAS (ETHERNIT) DO PÁTIO DO REFEITÓRIO (52M²) POR TELHAS ISOTÉRMICAS (80 M²) E INSTALAÇÃO DE CALHAS (25 M).



AS TELHAS ESTÃO DANIFICADAS PELO TEMPO E O MADEIRAMENTO TAMBÉM PRECISA DE MANUTENÇÃO, O QUE PROVOCA GOTEIRAS EM DIAS DE CHUVA, QUE ESCORREM PELO PÁTIO, ALAGANDO O REFEITÓRIO. A REFORMA DO TELhado FACILITARÁ A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 31.880,00

REFORMA DE TELhado DO CEI

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REFORMA DE COBERTURA DE TODO O PRÉDIO, COM TROCA DE TELHAS ONDULADAS (ETHERNIT) POR TELHAS DO TIPO TRAPEZOIDAL COMUM (ZINCO), E REFORÇO DAS TERÇAS (200 M²).

O TELhado TODO DO CEI É MUITO ANTIGO E COMPOSTO POR TELHAS QUE JÁ FORAM REMENDADAS COM FITAS DE MANTA ASFÁLTICA. EM DIAS DE CHUVA, HÁ GOTEIRAS EM ALGUMAS SALAS DE AULA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 148.000,00

CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DA CALÇADA EXISTENTE (30M²); NIVELAMENTO DO TERRENO, COM COMPACTAÇÃO DO SOLO (95 M²) E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA NA DIMENSÃO DO DOBRO DA EXISTENTE, COM CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL.

A CONSTRUÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA AUXILIAR NO ESCOAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA, PROTEGENDO O PRÉDIO DE FUTUROS DANOS EXTRUTURAIS, JÁ QUE, FREQUENTEMENTE APÓS AS CHUVAS, APARECE EROSÃO (BURACO) NO TERRENO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 21.200,00

CEI ENRIQUETA TERENCE

OBRAS E REFORMAS

TROCA DE DIVISÓRIA DE ACESSO AO CEI

DESCRIÇÃO: TROCA DA DIVISÓRIA DE ACESSO AO CEI PELA SECRETARIA POR OUTRO MODELO FABRICADO EM ALUMÍNIO.




A DIVISÓRIA ENCONTRA-SE DESGASTADA E COM PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO. COMO É UM LOCAL QUE SE LAVA CONSTANTEMENTE, OPTOU-SE POR UMA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO PELA DURABILIDADE, GARANTINDO, TAMBÉM, A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CEI, INIBINDO O ACESSO AO PORTÃO DA RUA, QUE É ABERTO CONSTANTEMENTE PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 3.850,00

INSTALAÇÃO DE CANALETAS DE FIAÇÃO ELÉTRICA

DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DE CANALETAS DE AÇO VAZADAS PARA CABOS ELÉTRICOS (30 UNIDADES).



O SERVIÇO É UMA MEDIDA NECESSÁRIA PARA PROTEGER A FIAÇÃO E EVITAR ACIDENTES, SEGUINDO AS NORMAS DE SEGURANÇA DOS BOMBEIROS, ALÉM DE MELHORAR A APARÊNCIA DO AMBIENTE.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 7.900,00

CEI ENRIQUETA TERENCE

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE CORTINAS

AS CORTINAS INTERFEREM NA ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE, AUXILIANDO, PRINCIPALMENTE, NO HORÁRIO DE SONO DAS CRIANÇAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 18.705,00

AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS

OS BEBEDOUROS QUE ESTÃO EM USO SÃO ANTIGOS E TÊM DEMANDADO MANUTENÇÃO CONSTANTE, O QUE MOTIVA A SUA SUBSTITUIÇÃO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 6.799,00

AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR

DADA A ALTA FREQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS SALAS DE AULA, A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA QUE, NESSES MOMENTOS, O ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS POSSA ACONTECER EM AMBIENTE CLIMATIZADO, CONSIDERANDO AS ALTAS TEMPERATURAS DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI EM DETERMINADOS PERÍODOS DO ANO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 9.000,00

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS INDUSTRIAL

UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS INDUSTRIAL É NECESSÁRIA PARA A LAVAGEM DE LENÇÓIS, FRONHAS, TOALHAS E BABADORES, CUJA QUANTIDADE NÃO É COMPORTADA POR MÁQUINA DOMÉSTICA QUE, POR SUA VEZ, DEMANDA MANUTENÇÃO CONSTANTE OU MESMO SUBSTITUIÇÃO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 76.780,00

AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.

A COMPRA SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE SE TER UM SUPORTE NA SALA DE ARTES PARA QUE AS CRIANÇAS POSSAM REALIZAR ATIVIDADES EM GRUPO DE MANEIRA SOCIOINTERACIONISTA, COM CONFORTO E INTERATIVIDADE.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 5.355,50

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO E DESCANSO DE PÉS

AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO (ERGONÔMICAS, GIRATÓRIAS E COM BRAÇO) PARA A SECRETARIA E A GESTÃO, ALÉM DO DESCANSO DE PÉ.

AS CADEIRAS UTILIZADAS ATUALMENTE ESTÃO DESGASTADAS E APRESENTAM AVARIAS DEVIDO AO TEMPO DE USO, CAUSANDO DESCONFORTO E COMPROMETENDO A ERGONOMIA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 2.696,00

CEI ENRIQUETA TERENCE

BENS E SERVIÇOS

REPARO DAS PORTAS E JANELAS DE FERRO

SERVIÇO DE SERRALHERIA DE REFORMA DAS PORTAS E JANELAS DO CEI, FINALIZANDO COM A PINTURA. AS ESQUADRIAS DE FERRO SÃO ANTIGAS, COM PONTOS DE CORROSÃO E FERRUGEM. ISSO PODE GERAR A CURIOSIDADE DAS CRIANÇAS E, PELO ESTADO DAS FRESTAS ABERTAS PELA CORROSÃO, HÁ POSSIBILIDADE DE INCORRER EM FERIMENTOS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 14.980,00

TROCA DE VASO SANITÁRIO

A TROCA DOS VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS DAS CRIANÇAS SE FAZ NECESSÁRIA, VISTO QUE SUA APARÊNCIA ESTÁ COMPROMETIDA, DEVIDO AO TEMPO DE USO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$4.544,00

INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO

A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO EM TODAS AS SALAS DE AULA E ESPAÇOS FREQUENTADOS PELAS CRIANÇAS, COM MONITOR DE TV PARA VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS SE FUNDAMENTA NA IMPLEMENTAÇÃO DE MAIS SEGURANÇA PARA AS CRIANÇAS E PARA OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE ESCOLAR.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 9.567,70

REPARO DOS TOLDOS DO SOLÁRIO DOS BERÇÁRIOS

OS TOLDOS DO SOLÁRIO DOS BERÇÁRIOS QUE ESTÃO DANIFICADOS PELO TEMPO DE USO SÃO MUITO IMPORTANTES PARA PROTEÇÃO EM TEMPOS DE CHUVA, FRIO OU SOL INTENSO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 20.000,00

DEMANDAS

CEI FÁTIMA H. NAKAD

RUA GINO TREVISAN, 229 – JARDIM TOSELAR – CEP: 16204-166

OBRAS/REFORMAS:

- REFORMA DE FRALDÁRIOS
- REFORMA DE BANHEIROS DO MATERNAL
- TROCA DE TELHAS DO REFEITÓRIO
- REFORÇO DE ESTRUTURA DE SALAS DOS BERÇÁRIOS
- PINTURA INTERNA DO PRÉDIO
- REFORMA DE SOLÁRIOS
- CONSTRUÇÃO DO MURO

BENS/SERVIÇOS:

- AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO
- AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
- AQUISIÇÃO DE MESAS PARA REFEITÓRIO
- AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ESTUDO

CEI FÁTIMA H. NAKAD

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DE FRALDÁRIOS

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO DAS CUBAS, CHUVEIROS, DESCARTE DE FRALDAS E COLOCAÇÃO DE COLMEIAS NOS TRÊS FRALDÁRIOS DAS SALAS DE BERÇÁRIOS DESTA UNIDADE ESCOLAR.

AS ADEQUAÇÕES SÃO NECESSÁRIAS PORQUE AS CUBAS SÃO MUITO ESTREITAS E CUBAS MAIORES ACOMODARÃO MELHOR AS CRIANÇAS. JÁ A ADEQUAÇÃO PARA O DESCARTE DE FRALDAS SE FAZ NECESSÁRIA PARA EVITAR MAU CHEIRO NOS BERÇÁRIOS. AS COLMEIAS SÃO PARA ACOMODAR OS PERTENCES DAS CRIANÇAS DENTRO DOS FRALDÁRIOS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 25.000,00

REFORMA BANHEIROS DO MATERNAL

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DOS MATERNAIS I A E I B, ELEVAÇÃO DO CHÃO NA PARTE DOS CHUVEIROS.



AS ADEQUAÇÕES SÃO NECESSÁRIAS PARA PROPORCIONAR MELHOR ERGONOMIA DO TRABALHO DAS EDUCADORAS E MELHORAR A ACOMODAÇÃO DAS CRIANÇAS NO MOMENTO DE BANHO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 43.383,68

CEI FÁTIMA H. NAKAD

OBRAS E REFORMAS

TROCA DE TELHAS DO REFEITÓRIO

DESCRIÇÃO: TROCA DAS TELHAS DO REFEITÓRIO POR TELHAS TERMOACÚSTICAS.



A TROCA SE FAZ NECESSÁRIA PORQUE NO REFEITÓRIO EXTERNO, ONDE SÃO SERVIDAS AS REFEIÇÕES DIÁRIAS, É DIFÍCIL A PERMANÊNCIA NO ESPAÇO COM ALTAS TEMPERATURAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 46.978,98

REFORÇO DE ESTRUTURA DE SALAS DOS BERÇÁRIOS

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE BROCAS E PILARES DE CONCRETO ARMADO SALIENTES NAS DUAS EXTREMIDADES DA VIGA DE SUSTENTAÇÃO, CORTE DE DILATAÇÃO ENTRE AS DUAS VIGAS DE SUSTENTAÇÃO E COSTURA DA FACE LATERAL ESQUERDA DA VIGA, FINALIZANDO COM A PINTURA.

A EXECUÇÃO DA REFORMA SE FAZ NECESSÁRIA PORQUE HÁ RACHADURAS VISÍVEIS NAS PAREDES E PARTE DO TETO DAS SALAS DOS BERÇÁRIOS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 24.460,00

CEI FÁTIMA H. NAKAD

OBRAS E REFORMAS

PINTURA INTERNA DO PRÉDIO

DESCRIÇÃO: PINTURA DA DIRETORIA, DA SECRETARIA, DO REFEITÓRIO, DO PÁTIO, DA SALA DE LIVROS/CAFÉ E DOS CORREDORES. NESSES AMBIENTES, HÁ PAREDES COM UMIDADE, DESCASCADAS EM VIRTUDE DA PRESENÇA DE INFILTRAÇÕES.



A PINTURA DO CEI ENCONTRA-SE DESGASTADA PELO TEMPO, NECESSITANDO SER REVITALIZADA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 31.444,45

REFORMA DE SOLÁRIOS

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO DOS DOIS SOLÁRIOS (BERÇÁRIOS II A E II B) COM INSTALAÇÃO DE PORTÕES NAS MURETAS.



AS ADEQUAÇÕES SÃO NECESSÁRIAS PARA FACILITAR A LOCOMOÇÃO DAS CRIANÇAS DO SOLÁRIO PARA O PARQUE E, PRINCIPALMENTE, PARA FACILITAR A ENTRADA E SAÍDA DESSAS CRIANÇAS NO INÍCIO DO DIA E AO FINAL DELE.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 4.100,00

CONSTRUÇÃO DO MURO

DESCRIÇÃO: PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO ALTO EM TODO O ENTORNO DO CEI, COM PINTURA E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA.



A CONSTRUÇÃO DO MURO PROPORCIONARÁ MAIS PRIVACIDADE E SEGURANÇA AOS ALUNOS E AO CEI.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 283.878,00

CEI FÁTIMA H. NAKAD

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO

ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 12 000 BTUS INVERTER.

O APARELHO SERIA PARA A SALA DA DIREÇÃO, QUE É BEM QUENTE, NÃO TEM TOLDO NA PARTE EXTERNA E, NO PERÍODO DA TARDE, O AMBIENTE FICA BASTANTE EXPOSTO AO SOL.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 2.200,00

AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA

ESPECIFICAÇÃO: SETE (7) CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA AS SALAS DE AULA.

A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DO TRABALHO DAS EDUCADORAS E DAS CRIANÇAS QUE SÃO ATENDIDAS NO CEI.




ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.600,00

AQUISIÇÃO DE MESAS PARA REFEITÓRIO

ESPECIFICAÇÃO: DUAS (2) MESAS DE REFEITÓRIO MEDINDO, APROXIMADAMENTE, 2,00X 0,60X 0,65 M, COM TAMPO EM FÓRMICA E BASE EM AÇO MODULAR.

A SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA O ATENDIMENTO DIÁRIO ÀS CRIANÇAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS REFEIÇÕES COM MOBILIÁRIO ADEQUADO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 2.100,00

AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ESTUDO

ESPECIFICAÇÃO: TRÊS (3) MESAS DE REUNIÃO, MEDINDO 2,5M X 1M, COM OITO CADEIRAS CADA.

A AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA ADEQUAR E MELHORAR A ACOMODAÇÃO DAS EDUCADORAS DURANTE OS HORÁRIOS DOS ESTUDOS DIÁRIOS E HTPCS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 10.860,00

DEMANDAS

CEI MARIA BRUDER CAMARGO

AVENIDA BENJAMIN LOT, 180 – JOÃO CREVELARO – CEP: 16202-290

OBRAS/REFORMAS:

- REFORMA DO BANHEIRO INFANTIL
- INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA - CORREDOR DE ENTRADA
- INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA - SECRETARIA/SALA AMAMENTAÇÃO
- PINTURA EXTERNA E INTERNA

BENS/SERVIÇOS:


- AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA
- AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO SUSPENSO
- AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA A SALA DE ESTUDOS E SALAS DE AULA
- AQUISIÇÃO DE JOGO DE MESA COM CADEIRAS

CEI MARIA BRUDER CAMARGO

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DO BANHEIRO INFANTIL

TROCA DOS PISOS/REVESTIMENTOS E LOUÇAS SANITÁRIAS, COLOCAÇÃO DE ESPELHOS E ADAPTAÇÃO COM BARRAS DE SUPORTE PARA A ACESSIBILIDADE.



A REALIZAÇÃO DE MELHORIAS ESTRUTURAIS PARA O BANHEIRO INFANTIL DO CEI MARIA BRUDER CAMARGO VISA AO MELHOR ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS, ASSIM COMO PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE ALI PRESTAM SEUS SERVIÇOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO

R\$ 24.323,00

INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA - CORREDOR DE ENTRADA

DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ENTRE O HALL DE ENTRADA E O CORREDOR DA UNIDADE ESCOLAR.



A MEDIDA OBJETIVA A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS DO CEI MARIA BRUDER CAMARGO DE MODO A EVITAR QUE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS ENTREM NA UNIDADE, BEM COMO EVITAR A CIRCULAÇÃO DE CRIANÇAS NAS PROXIMIDADES DO PORTÃO DE ENTRADA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO

R\$ 1.500,00

CEI MARIA BRUDER CAMARGO

OBRAS E REFORMAS

INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA - SECRETARIA

DESCRIÇÃO: INSTALAR DIVISÓRIA NA SECRETARIA PARA SEPARAR AMBIENTES.



O OBJETIVO É CRIAR UM LUGAR APROPRIADO QUE GARANTA A PRIVACIDADE DAS MÃES E DOS BEBÊS NO MOMENTO DA AMAMENTAÇÃO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 2.000,00

PINTURA EXTERNA E INTERNA

DESCRIÇÃO:

- REVITALIZAÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE;
- PINTURA DAS PAREDES E DO CHÃO DA QUADRA COM DESENHOS PEDAGÓGICOS E CIRCUITOS FIXOS;
- PINTURA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO (SALA DA GESTÃO, SECRETARIA, REFEITÓRIO, FACHADA);
- RESINAR O MURO DA ESCOLA QUE JÁ ESTÁ PINTADO.



A MEDIDA, QUE OBJETIVA A REALIZAÇÃO DE MELHORIAS PARA O CEI MARIA BRUDER CAMARGO, VISA A PROPORCIONAR A CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO, DOS BRINQUEDOS DO PARQUE, BEM COMO MANter A APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE FORMA ACOLHEDORA, PROMOVENDO O MELHOR ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS E DA COMUNIDADE ESCOLAR.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 62.300,00

CEI MARIA BRUDER CAMARGO

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL

AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA INSTALAR NA QUADRA COBERTA.

A COMPRA OBJETIVA VIABILIZAR O ABASTECIMENTO DAS GARRAFAS E CANECAS DE ÁGUA DAS CRIANÇAS ENQUANTO ESTIVEREM UTILIZANDO O ESPAÇO, DEVIDO AO CALOR QUE ALI FAZ, PROMOVENDO O MELHOR ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 4.140,00

AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO SUSPENSO

AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO SUSPENSO PARA SUBSTITUIR O MODELO ATUAL, QUE ESTÁ NA ÁREA EXTERNA E COM VAZAMENTO.

A TROCA DE BEBEDOURO É IMPORTANTE PORQUE O ATUAL ESTÁ COM VAZAMENTO E NÃO HÁ CONSERTO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 3.411,00

AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA A SALA DE ESTUDOS E SALAS DE AULA

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CINCO QUADROS BRANCOS LISOS SIMPLES COM MOLDURA NAS SALAS DE AULA E SALA DE ESTUDO DAS PROFISSIONAIS, DE MANEIRA A ADEQUAR OS ESPAÇOS DESTINADOS ÀS AULAS COM CRIANÇAS E PARA A FORMAÇÃO DAS PROFISSIONAIS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 2.825,00

AQUISIÇÃO DE JOGO DE MESA COM CADEIRAS

AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRAS PARA A SALA DE ESTUDOS PROPORCIONANDO UM LUGAR ADEQUADO PARA QUE AS PROFISSIONAIS REALIZEM OS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES, RELATÓRIOS, FAÇAM PESQUISAS E LEITURAS DE TEXTOS, JÁ QUE ESSE AMBIENTE DESTINADO AOS ESTUDOS NÃO POSSUI MOBÍLIA APROPRIADA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 9.727,00

DEMANDAS

CEI PROF.^a MARIA CECÍLIA DE L. J. MARONI

RUA WALDOMIRO ROTONDARO, 2350 – RESIDENCIAL SANTA LUZIA – CEP: 16201-340

OBRAS/REFORMAS:

- CONSTRUÇÃO DA SALA DE MULTIUSO (BRINQUEDOTECA E SALA DE ESTUDO)
- REFORMA DOS BANHEIROS DAS CRIANÇAS
- REFORMA DE PAREDES COM REVESTIMENTO SOLTO
- REFORMA DA ÁREA DE BANHO EXTERNA E PRÓXIMA AO PÁTIO
- PINTURA DOS AMBIENTES INTERNOS DO CEI

BENS/SERVIÇOS:

- LIMPEZA E REPARO DAS CALHAS E RUFOS DO CEI
- SERVIÇO DE PINTURA DE PORTAS E BRINQUEDOS DE FERRO DO *PLAYGROUND*
- REPARO NO PORTÃO DOS FUNDOS
- INSTALAÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS (CRIANÇAS E ADULTOS)
- LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA, TROCA E HIGIENIZAÇÃO DOS FILTROS DOS BEBEDOUROS
- AQUISIÇÃO DE JOGO DE MESA E CADEIRAS
- AQUISIÇÃO DE CADEIRAS


CEI PROF.^a MARIA CECÍLIA DE L. J. MARONI

OBRAS E REFORMAS

CONSTRUÇÃO DE SALA PARA MULTIUSO (BRINQUEDOTECA E SALA DE ESTUDO)

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE MULTIUSO (BRINQUEDOTECA E SALA DE ESTUDO) COM 153M², COM FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO.

O CEI NECESSITA DE UMA SALA AMPLA PARA CRIAÇÃO DA BRINQUEDOTECA E QUE, TAMBÉM, SEJA UM ESPAÇO PARA A HORA DE ESTUDO DAS EDUCADORAS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 129.140,00

REFORMA DOS BANHEIROS DAS CRIANÇAS

DESCRIÇÃO: PINTURA DE BARRADO COM TINTA EPÓXI (PAREDES E LAVATÓRIO), REPARO NAS VÁLVULAS E TORNEIRAS E TROCA DOS ASSENTOS SANITÁRIOS.

ESSE SERVIÇO É NECESSÁRIO PARA GARANTIR A HIGIENE E LIMPEZA DO LOCAL.




ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 4.300,00

REFORMA DE PAREDES COM REVESTIMENTO SOLTO

DESCRIÇÃO: TROCA DAS PASTILHAS DAS PAREDES QUE ESTÃO SOLTAS, DE MANEIRA A SE TER NOVO REVESTIMENTO NAS SALAS E AULA E OUTROS AMBIENTES DO CEI.

É NECESSÁRIO ESSE SERVIÇO PARA GARANTIR A LIMPEZA DO LOCAL.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.200,00


CEI PROF.^a MARIA CECÍLIA DE L. J. MARONI

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DA ÁREA DE BANHO EXTERNA E PRÓXIMA AO PÁTIO

DESCRIÇÃO: REPARO E REFORMA DA ÁREA DE BANHO EXTERNA E PRÓXIMA AO PÁTIO, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO CONFORME AS DIRETRIZES SEGUINTE:

- CONSTRUÇÃO DE NOVO CONTRAPISO;
- INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO NA ÁREA DO BANHO EXTERNO;
- INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA NO MURO DIVISA COM O TERRENO BALDIO;
- CONSTRUÇÃO DA MURETA DE CONTENÇÃO, NO ENTORNO DA PAINEIRA E RETIRADA DOS ENTULHOS.



ESSE SERVIÇO É NECESSÁRIO PORQUE A LATERAL DIREITA DO CEI ESTÁ COM INFILTRAÇÃO, O CONTRAPISO ESTÁ AFUNDANDO E COM RACHADURAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 24.250,00

PINTURA DOS AMBIENTES INTERNOS DO CEI

DESCRIÇÃO: PINTURA DOS AMBIENTES INTERNOS DO CEI, COM A CORREÇÃO DAS PAREDES DANIFICADAS .

A RENOVAÇÃO É NECESSÁRIA VISANDO A MANTER A INTEGRIDADE DAS PAREDES E SE TER MELHOR CONFORTO VISUAL.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 10.400,00

CEI PROF.^a MARIA CECÍLIA DE L. J. MARONI

BENS E SERVIÇOS

LIMPEZA E REPARO DAS CALHAS E RUFOS DO CEI

VÁRIOS AMBIENTES DO CEI APRESENTAM INFILTRAÇÃO NAS PAREDES PROVOCADA PELA FALTA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CALHAS E RUFOS.

O SERVIÇO É NECESSÁRIO PARA ASSEGURAR A DEVIDA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO

R\$ 2.190,00

SERVIÇO DE PINTURA DE PORTAS E BRINQUEDOS DE FERRO DO *PLAYGROUND*

TODAS AS PORTAS DO CEI, DE FERRO E DE MADEIRA, NECESSITAM DE PINTURA, BEM COMO AS JANELAS DE FERRO E OS BRINQUEDOS DO *PLAYGROUND*.



AS PORTAS DE MADEIRA ESTÃO BEM SUJAS E AS DE FERRO ESTÃO PRECISANDO DE RESTAURAÇÃO NA PINTURA, UMA VEZ QUE A ORIGINAL ESTÁ SE SOLTANDO DAS SUPERFÍCIES. OS BRINQUEDOS TAMBÉM NECESSITAM DE PINTURA PARA GARANTIR SEGURANÇA E DURABILIDADE DESSES OBJETOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO

R\$ 13.450,00

CEI PROF.^a MARIA CECÍLIA DE L. J. MARONI

BENS E SERVIÇOS

REPARO DO PORTÃO DOS FUNDOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO PORTÃO DOS FUNDOS, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO.

O PORTÃO PRECISA SER ALINHADO PARA ABRIR E FECHAR NORMALMENTE. ESSE SERVIÇO É NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.900,00

INSTALAÇÃO DE ASSENTOS SANITÁRIOS (CRIANÇAS E ADULTOS)

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 6 ASSENTOS DOS VASOS SANITÁRIOS INFANTIS E 6 ASSENTOS DOS VASOS ADULTOS SIMPLES. SÃO PEÇAS ESSENCIAIS PARA MANTER A HIGIENE E A LIMPEZA DOS LOCAIS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.120,00

AQUISIÇÃO DE JOGO DE MESA E CADEIRAS

AQUISIÇÃO DE 4 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS INFANTIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 5.660,00

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS

AQUISIÇÃO DE 15 CADEIRAS COM MODELO ISO, COM ASSENTO E COM ENCOSTO INJETADO. PARA QUE AS EDUCADORAS FAÇAM A HORA DE ESTUDO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 3.450,00

DEMANDAS

CEI MARIA DEVECHIO MIGLIORINI

AVENIDA FERNANDO CASTILHO, 334 - JARDIM PLANALTO - CEP: 16203-540

OBRAS/REFORMAS:

- REFORMA DE TELHADO - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS
- PINTURA DO PRÉDIO
- ADEQUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS
- REFORMA DO BEIRAL DA LAJE
- REFORMA DE BANHEIRO ADMINISTRATIVO
- REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA

BENS/SERVIÇOS:

- AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
- AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS
- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E MONITOR SMART TV 43 POLEGADAS

CEI MARIA DEVECHIO MIGLIORINI

OBRAS E REFORMAS

REFORMA TELHADO - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE CALHAS E RUFOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO.




EM DIAS DE CHUVAS, A SALA DE BERÇÁRIO I "B" E SETOR ADMINISTRATIVO APRESENTAM VAZAMENTOS NA LAJE. JÁ FOI FEITA LIMPEZA NA CALHA E TROCA DE TELHAS QUEBRADAS COM INSTALAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA, PORÉM, SEM RESULTADO SATISFATÓRIO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 40.200,00

PINTURA DO PRÉDIO

DESCRIÇÃO: PINTURA DAS PAREDES E FERRAGENS DE TODA A UNIDADE ESCOLAR.



A PINTURA ATUAL DA UNIDADE ESCOLAR DESGASTOU-SE COM O TEMPO E A RENOVAÇÃO É IMPORTANTE PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 78.800,00

ADEQUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO DAS VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS, PARA AJUSTAR A ALTURA E A SUBSTITUIÇÃO POR MODELOS COM ACIONAMENTO FACILITADO.

ADEQUAR AS INSTALAÇÕES DAS VÁLVULAS DE DESCARGA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS PARA QUE OS SANITÁRIOS POSSAM SER USADOS PELAS CRIANÇAS DE FORMA AUTÔNOMA.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 4.800,00

CEI MARIA DEVECHIO MIGLIORINI

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DO BEIRAL DA LAJE

DESCRIÇÃO: REFORMA DO BEIRAL DA LAJE.

O REBOCO DO BEIRAL DA LAJE NECESSITA DE REFORMA PORQUE APRESENTA RACHADURA E O REBOCO DESPRENDEU-SE.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 10.000,00

REFORMA BANHEIRO ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO: REFORMA DO BANHEIRO ADMINISTRATIVO.

O PISO DO BANHEIRO ESTÁ OCO E EXISTE UMA TRINCA NA PAREDE PRÓXIMA À JANELA. OS REPAROS VÃO PROMOVER A ADEQUADA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.




ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 14.800,00

REFORMA DA CAIXA D'ÁGUA

DESCRIÇÃO: REFORMA E CONSERTO DA CAIXA D'ÁGUA.

A ÚNICA CAIXA D'ÁGUA DA UNIDADE ESCOLAR ESTÁ APRESENTANDO VAZAMENTOS, QUE PRECISAM SER REPARADOS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 46.800,00

CEI MARIA DEVECHIO MIGLIORINI

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS

1 LAVADORA DE ROUPAS - CAPACIDADE 17KG

A LAVADORA DE ROUPAS ATUAL TEM APRESENTADO DEFEITOS E É PRECISO ADQUIRIR OUTRA MÁQUINA PARA ATENDER À DEMANDA POR LAVAGENS DE ROUPAS DE CAMAS, BABADORES, COBERTAS (NO INVERNO), ENTRE OUTROS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 2.313,82

AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO

1 BEBEDOURO 200L COM 4 TORNEIRAS

A AQUISIÇÃO DE MODELO DO TIPO INDUSTRIAL, CONFORME ILUSTRADO NA FIGURA, VISA A MELHOR ATENDER OS ALUNOS, PRINCIPALMENTE EM DIAS MUITO QUENTES.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 4.990,00

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E MONITOR SMART TV 43 POLEGADAS

AQUISIÇÃO DE CÂMERAS, MONITOR, DVR E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO

A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NAS SALAS DE AULA OBJETIVA GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS E DOCENTES, ALÉM DE CONSTRUIR UM RELACIONAMENTO DE CONFIANÇA E TRANSPARÊNCIA ENTRE ESCOLA E A COMUNIDADE.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 8.445,20

DEMANDAS

CEI PULCINA M. GONÇALVES

RUA SILVIO MARCELINO DA SILVA, 450 – ALTO COLINAS RESIDENCIAL – CEP: 16207-028

OBRAS/REFORMAS:

- MANUTENÇÃO E CONserto DAS JANELAS BASCULANTES
- REVISÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TELHADO E DAS CALHAS
- TROCA E AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS
- REFORMA DE APARELHOS DO PARQUINHO INFANTIL
- PINTURA GERAL DA ESCOLA, GRADES E PORTÕES METÁLICOS
- CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADE DE PROTEÇÃO - CAIXA D'ÁGUA
- CONSTRUÇÃO DE MURO
- CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADE DE PROTEÇÃO - MURETA
- TROCA DE PORTÃO
- CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE
- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR PARA A COZINHA
- AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE DUAS PORTAS
- REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DOS SERVIDORES
- READEQUAÇÃO DE ESPAÇO NO CEI - CONSTRUÇÃO DE SALA PARA DEPÓSITO
- REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO DO BERÇÁRIO
- ABERTURA DE PORTAS NOS BANHEIROS DOS ALUNOS
- TROCA DE PISO DOS SOLÁRIOS DO SEGUNDO BLOCO
- CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA DEPÓSITO AO LADO DO PARQUE INFANTIL

BENS/SERVIÇOS:

- AQUISIÇÃO DE GELADEIRA
- AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
- AQUISIÇÃO DE CADEIRAS
- AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM
- AQUISIÇÃO DE ENCADERNADORA
- AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
- AQUISIÇÃO DE INFLADOR DE BALÕES
- AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO
- AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE
- AQUISIÇÃO DE MESA DE MADEIRA
- AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS INFANTIS
- AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL


CEI PULCINA M. GONÇALVES

OBRAS E REFORMAS

MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS JANELAS BASCULANTES

DESCRIÇÃO: REPARO DE ESQUADRIAS DE FERRO, ENVOLVENDO LUBRIFICAÇÃO, REGULAGEM E TROCA DE PEÇAS.

A ATUAL CONDIÇÃO DAS JANELAS DIFICULTA O MANUSEIO, DADO O TEMPO SEM REPARO OU MANUTENÇÃO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.200,00

REVISÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TELhado E DAS CALHAS




DESCRIÇÃO: VISTORIA, AVALIAÇÃO E REPARO DO TELHADO E DAS CALHAS DO CEI. A COBERTURA DO CEI É DE MATERIAL DE ZINCO E FORRO DE MATERIAL PVC. É NECESSÁRIO LIMPEZA E REPAROS, POIS, COM AS CHUVAS, HÁ VAZAMENTOS CONSTANTES, INCLUSIVE DENTRO DE SALA DE AULA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 3.900,00

TROCA E AQUISIÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRAS

DESCRIÇÃO: REPARO DE ESQUADRIAS DE FERRO, ENVOLVENDO LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE PEÇAS E TROCA DE TELAS MOSQUITEIRAS.

AS TELAS MOSQUITEIRAS INSTALADAS NO REFEITÓRIO DA UNIDADE ESCOLAR ENCONTRAM-SE ENFERRUJADAS E DANIFICADAS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 4.120,00

REFORMA DE APARELHOS DO PARQUINHO INFANTIL

DESCRIÇÃO: REFORMA DE 07 (SETE) APARELHOS DO PARQUINHO INFANTIL, COM TROCA DE MADEIRAS, SOLDA EM FERRAGENS E PINTURA.



NO CEI, O PARQUINHO INFANTIL É PARA USO DOS ALUNOS, PORÉM HÁ APARELHOS QUE NÃO ESTÃO SENDO USADOS PORQUE SE ENCONTRAM INADEQUADOS PARA O USO, APRESENTANDO PROBLEMAS.

É FUNDAMENTAL O REPARO DOS BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DO PARQUINHO INFANTIL, UMA VEZ QUE SEU USO INTEGRA A ROTINA PEDAGÓGICA DAS CRIANÇAS. LOCALIZADO EM UMA ÁREA EXTERNA COM ÁRVORES, AREIA E GRAMADO, O ESPAÇO PROPORCIONA MOMENTOS DE ALEGRIA E APRENDIZADO PARA OS ALUNOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 4.160,00

CEI PULCINA M. GONÇALVES

OBRAS E REFORMAS

PINTURA GERAL DA ESCOLA, GRADES E PORTÕES METÁLICOS

DESCRIÇÃO: PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO CEI, PORTAS DE FERRO/MADEIRA, JANELAS/GRADES E PORTÕES METÁLICOS



AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE ESCOLAR ENCONTRAM-SE VISIVELMENTE DETERIORADAS EM RAZÃO DA CONSTANTE EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, COMO SOL INTENSO E CHUVAS FREQUENTES, ALÉM DO DESGASTE NATURAL OCASIONADO PELO USO DIÁRIO DO ESPAÇO.

NAS ÁREAS EXTERNAS, A AÇÃO CONTÍNUA DO SOL E DA CHUVA CONTRIBUIU SIGNIFICATIVAMENTE PARA O DESBOTAMENTO DA PINTURA, APARECIMENTO DE MANCHAS DE UMIDADE, DESCASCAMENTOS E FORMAÇÃO DE FISSURAS, COMPROMETENDO A APARÊNCIA E A DURABILIDADE DA ESTRUTURA.



AS GRADES E OS DOIS PORTÕES METÁLICOS LOCALIZADOS NA ÁREA EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR ENCONTRAM-SE COM A PINTURA BASTANTE DESGASTADA DEVIDO À PROLONGADA EXPOSIÇÃO ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. ESSES FATORES CONTRIBUÍRAM PARA O DESBOTAMENTO DA TINTA, SURGIMENTO DE FERRUGEM E DESGASTE GERAL DA ESTRUTURA METÁLICA, COMPROMETENDO TANTO A APARÊNCIA QUANTO A INTEGRIDADE DO MATERIAL.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 54.092,00

CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADE DE PROTEÇÃO - CAIXA D'ÁGUA

DESCRIÇÃO: CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADE DE PROTEÇÃO/GUARDA-CORPO PARA ESCADA DA CAIXA D'ÁGUA DE 16.000L DO CEI.



A CAIXA D'ÁGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS, POSSUI UMA ESCADA EXTERNA DE ACESSO PARA FINS DE MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO PERIÓDICA. NO ENTANTO, ESSA ESCADA ATUALMENTE NÃO CONTA COM GRADE DE PROTEÇÃO OU GUARDA-CORPO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 2.870,00

CONSTRUÇÃO DE MURO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 2 (DOIS) MUROS EM ALVENARIA, REBOCADO, COM DIMENSÕES DE 37,60 M E 36,50 M COM ALTURA DE 2,20 M COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

É NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DO MURO PARA PROPORCIONAR UM AMBIENTE ESCOLAR MAIS SEGURO E DE FÁCIL MANUTENÇÃO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 12.403,00

CEI PULCINA M. GONÇALVES

OBRAS E REFORMAS

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADE DE PROTEÇÃO - MURETA

DESCRIÇÃO: CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE UMA GRADE DE 7,20 M X 0,60 M PARA COLOCAR NA MURETA DO JARDIM NA FRENTE DA ESCOLA.



A ÁREA FRONTAL DA UNIDADE ESCOLAR CONTA COM UMA MURETA DE JARDIM QUE, EMBORA DELIMITE PARCIALMENTE O ESPAÇO, NÃO OFERECE SEGURANÇA SUFICIENTE PARA EVITAR O ACESSO INDEVIDO DE PESSOAS, NEM PROTEGE ADEQUADAMENTE O JARDIM E DEMAIS ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS DA ENTRADA DA ESCOLA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.885,00

TROCA DE PORTÃO

DESCRIÇÃO: TROCA DE PORTÃO POR UM MODELO MAIS ALTO, MEDINDO 1,90M X 1,80M, METÁLICO, PINTADO E COM INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA.

O PORTÃO ATUALMENTE INSTALADO NA UNIDADE APRESENTA ALTURA E ESTRUTURA INADEQUADAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA E O CONTROLE DE ACESSO AO CEI. COM DIMENSÕES REDUZIDAS E DESGASTE APARENTE, O PORTÃO ATUAL NÃO ATENDE MAIS ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE.



A PROPOSTA DE SUBSTITUIÇÃO POR UM NOVO PORTÃO METÁLICO COM ALTURA DE 1,90 METROS E LARGURA DE 1,80 METROS, DEVIDAMENTE PINTADO COM MATERIAL ANTICORROSIVO, VISA A REFORÇAR A SEGURANÇA PERIMETRAL DA ESCOLA, DIFICULTANDO O ACESSO NÃO AUTORIZADO E PREVENINDO TENTATIVAS DE INVASÃO OU ESCALADA, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO A VULNERABILIDADE DE UNIDADES ESCOLARES A ESSE TIPO DE OCORRÊNCIA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 3.120,00

CEI PULCINA M. GONÇALVES

OBRAS E REFORMAS

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR PARA A COZINHA

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.



A COZINHA DO CEI É UM ESPAÇO DE USO DIÁRIO E INTENSO, DESTINADO AO PREPARO DE REFEIÇÕES. DURANTE O FUNCIONAMENTO, HÁ PRODUÇÃO CONSTANTE DE CALOR, FUMAÇA, VAPORES E ODORES. .

A INSTALAÇÃO DE UM EXAUSTOR APROPRIADO É ESSENCIAL PARA GARANTIR A VENTILAÇÃO EFICIENTE DA COZINHA, PROMOVENDO A RENOVAÇÃO DO AR E A ELIMINAÇÃO DE GORDURA E VAPORES GERADOS DURANTE O PREPARO DOS ALIMENTOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 780,00

AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE DUAS PORTAS

DESCRIÇÃO: INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS DE MADEIRA MEDINDO 2,10M X 0,70M.



AS ATUAIS PORTAS DOS BANHEIROS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE ESCOLAR ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE DETERIORAÇÃO AVANÇADO, APRESENTANDO SINAIS DE DESGASTE POR UMIDADE, DANOS ESTRUTURAIS, DIFICULDADE DE FECHAMENTO E PINTURA COMPROMETIDA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.946,00

REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DOS SERVIDORES

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO COM DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO DOS SERVIDORES DA UNIDADE, COM ADEQUAÇÃO PARA REGRAS DE ACESSIBILIDADE.



O ESPAÇO DESTINADO AOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO DA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS POSSUI AS DIMENSÕES DE 5,19M X 2,05M. UTILIZANDO A MESMA ÁREA, O BANHEIRO FEMININO SERÁ AMPLIADO, O MASCULINO READEQUADO. .

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 48.000,00

CEI PULCINA M. GONÇALVES

OBRAS E REFORMAS

READEQUAÇÃO DE ESPAÇO NO CEI - CONSTRUÇÃO DE SALA PARA DEPÓSITO

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA DEPÓSITO EM ALVENARIA COM DIMENSÕES DE 5,5M X 5,5M, TOTALIZANDO 30,25 M² CONSTRUÍDOS. O PROJETO INCLUI: FORRO EM PVC, COBERTURA METÁLICA, PINTURA, ESQUADRIAS METÁLICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. A SALA SERÁ LOCALIZADA AO LADO DO PARQUE INFANTIL DO CEI.



UMA SALA DE AULA TEM SIDO UTILIZADA COMO DEPÓSITO PARA ARMAZENAR OS MATERIAIS DO CEI. NO ENTANTO, ESSA SALA PRECISA SER DESTINADA À TURMA DE BERÇÁRIO I.


É ESSENCIAL CONSTRUIR UM ESPAÇO ADEQUADO PARA DEPÓSITO E, POSTERIORMENTE, ADAPTAR UM TROCADOR, PERMITINDO QUE A SALA SEJA UTILIZADA PARA A TURMA DE BERÇÁRIO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 65.000,00

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO DO BERÇÁRIO

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO À SALA DO BERÇÁRIO, COM AS SEGUINTE ETAPAS: INSTALAÇÃO DE UM FRALDÁRIO, CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO, REVESTIMENTO DAS PAREDES, INSTALAÇÃO DE BANCADA, SUBSTITUIÇÃO DA LAJE, COBERTURA COM TELHA METÁLICA, PINTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

TRANSFORMAR A SALA COMUM EM UM AMBIENTE APROPRIADO PARA O BERÇÁRIO DA UNIDADE ESCOLAR É UMA AÇÃO ESSENCIAL PARA GARANTIR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 48.200,00

ABERTURA DE PORTAS NOS BANHEIROS DOS ALUNOS

DESCRIÇÃO: OBRA DE REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO INFANTIS COM ACESSIBILIDADE PARA AS TURMAS DO MATERNAL 2.


OS BANHEIROS DO MATERNAL II ESTÃO DISPOSTOS COM PORTAS QUE PERMITEM O ACESSO À PARTE INTERNA DO CEI. PARA FACILITAR O ACESSO DAS CRIANÇAS E PERMITIR QUE AS PROFESSORAS ACOMPANHEM MELHOR OS ALUNOS, É NECESSÁRIO INSTALAR UMA PORTA EM CADA BANHEIRO, NO CORREDOR EM FRENTE ÀS RESPECTIVAS SALAS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 52.000,00

TROCA DE PISO DOS SOLÁRIOS DO SEGUNDO BLOCO

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SUBSTITUIÇÃO DO PISO.



A SUBSTITUIÇÃO DO PISO NOS SOLÁRIOS DO SEGUNDO BLOCO DA UNIDADE ESCOLAR É UMA MEDIDA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A SEGURANÇA, O CONFORTO E A QUALIDADE DO AMBIENTE UTILIZADO PELAS CRIANÇAS E EQUIPE ESCOLAR.

ATUALMENTE, O PISO EXISTENTE APRESENTA DESGASTE ACENTUADO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 12.500,00

CEI PULCINA M. GONÇALVES

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE GELADEIRA



AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA FROST FREE DUPLEX COM CAPACIDADE DE 463 LITROS PARA A UNIDADE ESCOLAR É UMA NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA E GARANTIR O ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E INSUMOS UTILIZADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, BEM COMO NO APOIO ÀS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E EVENTOS INSTITUCIONAIS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 3.890,00

AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL



A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, TANQUE DE TINTA, IMPRESSÃO COLORIDA, CONEXÃO SEM FIO (WI-FI/SD), BIVOLT, É UMA NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA APRIMORAR A INFRAESTRUTURA DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.471,00

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS



AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS PARA MELHOR ACOMODAR AS EDUCADORAS NAS ATIVIDADES DE ESTUDO E REUNIÕES DE HTPC.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 3.190,00

AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM



AQUISIÇÃO DE 7 CAIXAS DE SOM BLUETOOTH JBL GO ESSENTIAL BIVOLT.

EM DIVERSAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, É ESSENCIAL UTILIZAR UMA CAIXA DE SOM PORTÁTIL E COMPACTA, MAS ATUALMENTE ESSE MATERIAL NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO CEI.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.190,00

CEI PULCINA M. GONÇALVES

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE ENCADERNADORA

AQUISIÇÃO DE UMA ENCADERNADORA MANUAL PARA ESPIRAL, FORMATO A4, É UMA NECESSIDADE ESTRATÉGICA PARA APRIMORAR OS PROCESSOS DE ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE ESCOLAR.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 532,00

AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

ESTA UNIDADE ESCOLAR NECESSITA DE UM NOVO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, UMA VEZ QUE O ATUAL É MUITO ANTIGO E APRESENTA DEFEITOS, DIFICULTANDO O PREPARO DOS ALIMENTOS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.350,00

AQUISIÇÃO DE INFLADOR DE BALÕES

AQUISIÇÃO DE UM INFLADOR DE BALÕES COM 4 BICOS, 110V. PARA A UNIDADE ESCOLAR É UMA NECESSIDADE PRÁTICA IDENTIFICADA COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES COMEMORATIVAS QUE FAZEM PARTE DA ROTINA PEDAGÓGICA E CULTURAL DA ESCOLA.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 505,00

AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO

AQUISIÇÃO DE 3 VENTILADORES DE TETO, COR PRETA, 127 VOLTS, PARA A UNIDADE ESCOLAR É UMA NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONFORTO TÉRMICO NOS AMBIENTES DA ESCOLA, ASSEGURANDO UM AMBIENTE MAIS SAUDÁVEL E PROPÍCIO AO APRENDIZADO E AO TRABALHO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 705,00

AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE

AQUISIÇÃO DE 3 VENTILADORES DE PAREDE, 60 CM, 127 VOLTS, PARA A UNIDADE ESCOLAR É UMA NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONFORTO TÉRMICO NOS AMBIENTES DA ESCOLA, ASSEGURANDO UM AMBIENTE MAIS SAUDÁVEL E PROPÍCIO AO APRENDIZADO E AO TRABALHO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.035,00

CEI PULCINA M. GONÇALVES

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MESA DE MADEIRA



AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE MADEIRA MACIÇA RETANGULAR, MEDINDO 2,20 M X 90 CM, COM PÉS DE FERRO, É UMA NECESSIDADE IDENTIFICADA PARA A ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA UNIDADE ESCOLAR, CONTRIBUINDO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS AMBIENTES.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.900,00

AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS INFANTIS

AQUISIÇÃO: CINCO CONJUNTOS HEXAGONAIS DE MESAS E CADEIRAS COLORIDAS INFANTIS PARA CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS.



O MODELO EXISTENTE DEVE SER SUBSTITUÍDO PARA ATENDER MELHOR AS CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 13.000,00

AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL

AQUISIÇÃO DE CINCO CONJUNTOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL, CADA UM COM DEZ CADEIRAS FABRICADAS EM MDF E TAMPO EM FÓRMICA COLORIDA, ESTRUTURA EM TUBO DE 1 1/2 POLEGADA E PINTURA EPÓXI, PODENDO SER COMUNS OU EMPILHÁVEIS.

ESPECIFICAÇÕES:

- MESA DE REFEITÓRIO INFANTIL:
 - TAMPO: 1,80 M /LARGURA: 0,61 M.
- BANCOS/CADEIRAS:
 - ASSENTO: 1,70 M X 0,30 M, ALTURA: 51 CM, PARA 3 A 4 ANOS



OS CONJUNTOS DE MESAS E BANCOS DO CEI ESTÃO BASTANTE DETERIORADOS, DEVIDO AO DESGASTE CAUSADO PELO TEMPO. PARA PRIORIZAR A SEGURANÇA DOS ALUNOS SOLICITA-SE A SUBSTITUIÇÃO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 7.850,00

DEMANDAS

CEI ROTARY

RUA GERÔNIMO DE SOUZA SANTOS, 20 – VILA TRONCOSO – CEP: 16203-002

OBRAS/REFORMAS:

- CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO
- CONSTRUÇÃO DE SOLÁRIO E BANHEIRO/FRALDÁRIO
- REFORMA DE BANHEIRO INFANTIL MASCULINO
- RAMPA DE CONCRETO ARMADO
- PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS

CEI ROTARY

OBRAS E REFORMAS

CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSTRUÇÃO DE UM DEPÓSITO COMPOSTO DE DUAS DIVISÕES, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO ESTIMADA EM 14M².

É NECESSÁRIA A CONSTRUÇÃO DESSE DEPÓSITO PARA ARMAZENAR PRODUTOS DE LIMPEZA, FAZENDO A CORRETA SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. ATUALMENTE, NÃO HÁ UM ESPAÇO ADEQUADO PARA ESSE FIM.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 30.800,00

CONSTRUÇÃO DE SOLÁRIO E BANHEIRO/FRALDÁRIO

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSTRUÇÃO DE UM NOVO FRALDÁRIO E SOLÁRIO, AMBOS MEDINDO 24M², INCLUINDO O SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO (NECESSÁRIO "ABRIR" PARTE DO BERÇÁRIO EXISTENTE), FUNDAÇÃO, LAJE, ALVENARIA, REVESTIMENTOS, LOUÇAS, METAIS, PINTURA E COBERTURA.



CONSTRUÇÃO DE UM SOLÁRIO E BANHEIRO/FRALDÁRIO NO BERÇÁRIO II PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES BÁSICAS DOS BEBÊS. ATUALMENTE, EXISTE APENAS O ESPAÇO DA SALA E AS CRIANÇAS DESLOCAM-SE ATÉ O BANHEIRO LOCALIZADO PRÓXIMO AO REFEITÓRIO PARA FAZER A HIGIENE, TROCA DE FRALDAS E BANHO.


ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 60.480,00

REFORMA DE BANHEIRO INFANTIL MASCULINO



DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REVITALIZAÇÃO DO BANHEIRO INFANTIL MASCULINO, COM TROCA DE REVESTIMENTO DE PISO, DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES PARA FACILITAR O USO POR PARTE DAS CUIDADORAS.

O BANHEIRO ATUAL NECESSITA DE ADEQUAÇÕES PARA SER MAIS FUNCIONAL E ATENDER AOS CRITÉRIOS DE ERGONOMIA TANTO ÀS CRIANÇAS COMO AOS FUNCIONÁRIOS. ALÉM DISSO, A REFORMA PRETENDE DEIXAR O AMBIENTE MAIS AGRAVÁVEL VISUALMENTE E GERAR MELHOR PERCEPÇÃO DE HIGIENE.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$9.970,00

CEI ROTARY

OBRAS E REFORMAS

PINTURA INTERNA E EXTERNA

DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PINTURA DE TODO O CEI, TANTO A PARTE INTERNA QUANTO EXTERNA, COM 149,5M², INCLUÍDAS AS ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA, CLÍNICA ODONTOLÓGICA E PINTURA DO MURO DE ENTRADA DO CEI COM 288,47M².



A PINTURA DO CEI ENCONTRA-SE JÁ DESGASTADA PELO TEMPO E REQUER A RENOVAÇÃO DAS PAREDES E ESQUADRIAS PARA SE CUMPRIR A DEVIDA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 110.000,00

CONSTRUÇÃO DE RAMPA

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO ARMADO COM 100M² DE ÁREA E COM 30M DE MEIO FIO NAS LATERAIS, MURO DE BLOCO DE CONCRETO COM 14M DE EXTENSÃO E 0,60M DE ALTURA, COM A INCLUSÃO DE 18M DE TUBO DE 150MM PARA DRENAGEM.



A INTERVENÇÃO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE CORRIGIR O PROCESSO DE ESCOAMENTO PLUVIAL QUE PROVOCA A EROÇÃO DO SOLO NESSE LOCAL, DE MANEIRA A CONSTRUIR O CORRETO SISTEMA DE DRENAGEM E PROTEGER O SOLO E A BASE ESTRUTURAL DO PRÉDIO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 33.000,00

DEMANDAS

CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - "COZINHA PILOTO"

RUA CONSOLAÇÃO, 1051 - BAIRRO JANDAIA - CEP: 16.203-448

OBRAS/REFORMAS:

- REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO

BENS/SERVIÇOS:


- EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PREDIAL

CENTRAL MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

OBRAS E REFORMAS

REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO

DESCRIÇÃO: REFORMA PREDIAL COM AUMENTO DOS SETORES (COZINHA, SALA DE LANCHES, COZINHA ALÉRGICOS, AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE ESTOCÁVEIS, AUMENTO DA CÂMARA FRIA E FRIGORÍFICA, SALAS DE ARMAZENAMENTO DE CAIXAS PARA HORTIFRUTI E CARNES, SALA PARA SELEÇÃO DE GRÃOS, AMPLIAÇÃO DA SALA DE SALADAS E CARNES).



A AMPLIAÇÃO DO LOCAL VAI COMPORTAR MELHOR A DEMANDA DE PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES DIÁRIAS, CONTRIBUINDO PARA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE E DA SEGURANÇA DOS ALIMENTOS PREPARADOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 400.000,00

BENS E SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PREDIAL

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO E COMPRA DE ITENS COMO OS SEGUINTE: CALDEIRAS (REVISÃO GERAL); FOGÕES (COMPRA E LIMPEZA DE BICOS); PROCESSADOR DE LEGUMES (TROCA DE MOTOR); BATEDEIRA (REVISÃO); LIQUIDIFICADORES (TROCA DE MOTOR); MASSEIRA DA PADARIA (TROCA DE CILINDRO); BATEDEIRA PADARIA (REVISÃO GERAL); MODELADORA PADARIA (REVISÃO GERAL); CÂMARA FRIGORÍFICA EXTERNA (TROCA DE MOTOR); TROCA DE TORNEIRAS; INCLUSÃO DE TOMADAS 110V E 220V; MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIAS (PROTEÇÃO E TROCA); COLOCAÇÃO DE TELAS NOS RALOS; REPARO NAS TELAS DAS JANELAS; COLOCAÇÃO DE TELAS NAS PORTAS; INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO (DUAS SALAS); COLOCAÇÃO E TROCA DE PISOS (PAREDES E CHÃO); AUMENTO DAS CAIXAS DE GORDURA; LONAS DA MODELADORA; RODA DE CARRINHO, EXAUSTORES NA COZINHA E PADARIA.



A MANUTENÇÃO TEM O OBJETIVO DE MELHORAR O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ALÉM DE PROMOVER A CONSERVAÇÃO E A MANUTENÇÃO PREDIAIS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 200.000,00

DEMANDAS

EM DR. GAMA

RUA SANTOS DUMONT, 1273 – BAIRRO VILA GUARUJÁ – CEP 16200-095

- OBRAS/REFORMAS:
- REFORMA DE REFEITÓRIO ANTIGO PARA CONSTRUIR UM BANHEIRO E UMA SALA DE REFORÇO
 - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS PÁTIOS E QUADRA DE ESPORTES
 - PINTURA DO PÁTIO E DA QUADRA DA ESCOLA
 - TROCA DO REVESTIMENTO DAS PAREDES
 - REFORMA DE TELHADO
 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO

- BENS/SERVIÇOS:
- AQUISIÇÃO/TROCA DE QUADRO BRANCO


EM DR. GAMA

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DE REFEITÓRIO ANTIGO PARA CONSTRUIR UM BANHEIRO E UMA SALA DE REFORÇO

DESCRIÇÃO: TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO DO ANTIGO REFEITÓRIO EM UM BANHEIRO E UMA SALA DE REFORÇO:

- CONSTRUÇÃO DE PAREDES;
- INSTALAÇÃO DE 2 PORTAS;
- INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BANHEIRO (2- VASOS SANITÁRIOS 1-LAVATÓRIO);
- INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ENTRE OS VASOS;
- REFORMA DE FORRO DE PVC.



A UNIDADE ESCOLAR NECESSITA DE UM BANHEIRO PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DO SEXO MASCULINO E TAMBÉM DE UMA SALA DE REFORÇO PARA OS ALUNOS. A LOCALIZAÇÃO E DIMENSÕES DO ANTIGO REFEITÓRIO SÃO FAVORÁVEIS À CRIAÇÃO DESSES DOIS NOVOS ESPAÇOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 22.100,00

PROJETO DE ILUMINAÇÃO DOS PÁTIOS E QUADRA DE ESPORTES

DESCRIÇÃO: SUBSTITUIR O TIPO DE LÂMPADAS UTILIZADAS ATUALMENTE NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DOS PÁTIOS E QUADRA DE ESPORTES.



A ILUMINAÇÃO DOS PÁTIOS INTERNOS, JARDINS E QUADRA DE ESPORTE ESTÃO DEFICIENTES, DIFICULTANDO POSSÍVEIS ATIVIDADES NOTURNAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 22.400,00

EM DR. GAMA

OBRAS E REFORMAS

PINTURA DO PÁTIO E DA QUADRA DA ESCOLA

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DA PARTE INTERNA DA ESCOLA, INCLUINDO CORPO E MUROS, FERRAGEM E PISOS PARA PINTURA DECORATIVA (AMARELINHA) PARA BRINCADEIRA DAS CRIANÇAS.



A PINTURA DO PÁTIO INTERNO, USADO PELAS CRIANÇAS DURANTE OS INTERVALOS, SE ENCONTRA DETERIORADA. A REPARAÇÃO VAI PROLONGAR A INTEGRIDADE DA CONSTRUÇÃO E PROPORCIONAR CONFORTO VISUAL E BEM-ESTAR PARA AS CRIANÇAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 77.050,00

TROCA DO REVESTIMENTO DAS PAREDES

DESCRIÇÃO: REPARO DO REVESTIMENTO CERÂMICO, QUE SE SOLTOU EM ALGUMAS SALAS DE AULA E ESPAÇOS COLETIVOS.



O REPARO VAI GARANTIR UM VISUAL MAIS AGRAVÁVEL, ALÉM DE MITIGAR RISCOS E FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 33.680,00

REFORMA DE TELHADO

DESCRIÇÃO: REFORMA DE TELHADO DO PRÉDIO ANEXO, ONDE SE LOCALIZA A COZINHA, SALA DE REFORÇO, REFEITÓRIO, BANHEIRO DE ALUNOS E ALMOXARIFADO, COM SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS E FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO.



AS TELHAS DA EDIFICAÇÃO ANEXA ESTÃO DANIFICADAS PELO TEMPO, OCASIONANDO GOTEIRAS, INFILTRAÇÕES E DANOS AO MADEIRAMENTO. É NECESSÁRIA A TROCA PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 300.000,00

EM DR. GAMA

OBRAS E REFORMAS

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PARQUINHO

DESCRIÇÃO: RESTAURAÇÃO DA PINTURA DOS BRINQUEDOS COM COLOCAÇÃO DE AREIA.




O PARQUINHO É DE GRANDE UTILIDADE PARA AS CRIANÇAS. A INTERVENÇÃO VAI GARANTIR UM VISUAL BONITO E UM ESPAÇO MAIS ADEQUADO PARA O LAZER DAS CRIANÇAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 14.375,00

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO/TROCA DE QUADRO BRANCO

DESCRIÇÃO: REALIZAR A TROCA DOS QUADROS BRANCOS DAS SALAS DE AULA, QUE ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 53.850,00

DEMANDAS

EM PROF. JOSÉ SEBASTIÃO VASQUES
CALÇADA

RUA LEONORA FIOROTTO, 815 - RECANTO VERDE - CEP: 16201-195

OBRAS/REFORMAS:

- AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO - GESTÃO E SECRETARIA
- CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE
- CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE AREIA
- REFORMA DE TELHADO - CAIBROS, CALHAS E RUFOS
- REFORMA DE GRELHAS DE DRENAGEM
- PINTURA - INTERNA E EXTERNA

BENS/SERVIÇOS:

- LIMPEZA DO FORRO

EM PROF. JOSÉ SEBASTIÃO VASQUES CALÇADA OBRAS E REFORMAS

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO - GESTÃO E SECRETARIA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 90M² EM ALVENARIA, COM LAJE E TELHADO CERÂMICO, ALÉM DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INCLUINDO PONTOS DE TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS.



A CONSTRUÇÃO SERÁ DESTINADA PARA NOVOS AMBIENTES DA SALA DA DIREÇÃO, DA SALA DA COORDENAÇÃO E DA SALA DE REUNIÕES, QUE HOJE FUNCIONAM EM ESPAÇO DELIMITADO POR DIVISÓRIAS. COM ESTA ADEQUAÇÃO, A COMUNIDADE TERÁ UM ESPAÇO MAIS RESERVADO PARA ATENDIMENTO COM A EQUIPE GESTORA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 155.760,00

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE MEDINDO 24,00 M X 6,50 M (COMPRIMENTO X LARGURA) • SUSTENTAÇÃO E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA METALON 150X150 • COBERTURA COM TELHAS DE CERÂMICA • MURETAS AO REDOR DO QUIOSQUE • ATERRAMENTO PARA ACOMPANHAR O NÍVEL DO TÉRREO • CONCRETAGEM DO PISO • PINTURA DO PISO COM TINTA PISO • CONSTRUÇÃO DE ESCADA OU RAMPA EM UMA DAS LATERAIS PARA MELHOR ACESSO DOS ALUNOS .



AO LADO DA QUADRA HÁ UM ESPAÇO PARA ABRIGAR UM QUIOSQUE, ESTRUTURA IDEAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXTERNAS E ABRIGADAS DE SOL E CHUVA. A PRÁTICA DE LEITURA, POR EXEMPLO, PODE SER REALIZADA, EM RAZÃO DE SER UM ESPAÇO SILENCIOSO E MAIS AFASTADO DOS BARULHOS ESCOLARES E DA RUA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 95.400,00

EM PROF. JOSÉ SEBASTIÃO VASQUES CALÇADA OBRAS E REFORMAS

CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE AREIA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE AREIA EM ALVENARIA NAS MEDIDAS 6,00M X 6,00M NA ALTURA DE 0,50M E APROXIMADAMENTE 12M³ DE AREIA GROSSA, COM COBERTURA TERMOACÚSTICA E ALAMBRADO AO REDOR COM PORTÃO DE ENTRADA.

AS CRIANÇAS DA UNIDADE ESCOLAR NÃO POSSUEM PARQUE DE AREIA NO ESPAÇO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. TENDO EM VISTA QUE É UM ESPAÇO IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ALGUMAS HABILIDADES NESTA FAIXA ETÁRIA, HÁ DEMANDA POR UM PARQUE DE AREIA FECHADO, PARA QUE NÃO HAJA CONTAMINAÇÃO DE AREIA POR PARTE DE ANIMAIS QUE POSSAM ADENTRAR O ESPAÇO. A COBERTURA TERMOACÚSTICA FOI PENSADA PARA PROPORCIONAR TAMBÉM UM ESPAÇO MAIS FRESCO E VENTILADO (ALAMBRADO) PARA BRINCAR, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ALTAS TEMPERATURAS DA CIDADE, PODENDO SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 37.400,00

REFORMA DE TELHADO - CAIBROS, CALHAS E RUFOS

DESCRIÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS E INSTALAÇÃO DE RUFOS NAS LATERAIS DOS TELHADOS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.



ALGUMAS PARTES DA ESCOLA NÃO POSSUEM RUFOS E OS CAIBROS DE MADEIRA PRECISAM SER TROCADOS, POIS ESTÃO DANIFICADOS, DEVIDO ÀS CHUVAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 6.600,00

EM PROF. JOSÉ SEBASTIÃO VASQUES CALÇADA

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DE GRELHAS DE DRENAGEM

DESCRIÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE GRELHAS EXISTENTES NO ESTACIONAMENTO. INSTALAÇÃO DE 74 METROS LINEARES X 0,15 CM DE LARGURA DE NOVAS GRELHAS CONFECCIONADAS COM FERRO 16MM (MACIÇO).



AS GRELHAS DE FERRO QUE COBREM AS CANALETAS PLUVIAIS DA ESCOLA ESTÃO TORTAS E ENFERRUJADAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 28.300,00

PINTURA - INTERNA E EXTERNA

DESCRIÇÃO: PINTURA DOS PILARES INTERNOS(32 M2) COM TINTA ESMALTE;
PINTURA CHÃO (1950 M2) COM TINTA PRÓPRIA PARA PISO;
PINTURA INTERNA (1.500 M2) COM LÁTEX E ESMALTE;
PINTURA DAS LOUSAS (17 UNIDADES) COM TINTA ESPECÍFICA PARA LOUSA;
PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA (41 UNIDADES) COM ESMALTE;
PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES (1.300 M2) COM TINTA EMBORRACHADA;
PINTURA EXTERNA (1.200 M2) COM TINTA EMBORRACHADA;
MUROS INTERNO E EXTERNO (1.600 M2) COM TINTA EMBORRACHADA;
MATERIAL PARA PREPARO DAS PAREDES PARA RECEBER PINTURA.



A PINTURA DE TODA ESCOLA JÁ ESTÁ BASTANTE DESGASTADA, PRINCIPALMENTE O MURO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 132.550,00

EM PROF. JOSÉ SEBASTIÃO VASQUES CALÇADA

BENS E SERVIÇOS

LIMPEZA DO FORRO

DESCRIÇÃO: LIMPEZA DE FORRO, COM APLICAÇÃO DE PU EM RODAPÉ DE FORRO, COLOCAR REPELENTE PARA ANIMAIS E FAZER REPARO E LIMPEZA DO FORRO.



POR CONTA DA REGIÃO ONDE NOSSA ESCOLA ESTÁ LOCALIZADA, EVENTUALMENTE PODEM APARECER ANIMAIS QUE TENTAM SE ALOJAR NO FORRO. A INTERVENÇÃO VAI CONTRIBUIR COM A LIMPEZA E MANUTENÇÃO ADEQUADA DO PRÉDIO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 70.000

DEMANDAS

EM PROF. LUCIANO AUGUSTO CANELLAS

R. SALVADOR SANCHES, 150 - JD. VISTA ALEGRE - CEP: 16204-278

- OBRAS/REFORMAS:
- ADEQUAÇÃO DE SALA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO LÚDICO DE APRENDIZAGEM
 - REFORMA DA CALÇADA DA ESCOLA
 - ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS
 - PINTURA EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR: MURO E PORTÕES
 - TROCA DA TELA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO
 - REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DO PÁTIO

EM PROF. LUCIANO AUGUSTO CANELLAS


OBRAS E REFORMAS

ADEQUAÇÃO DE SALA PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO LÚDICO DE APRENDIZAGEM

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO DE SALA EXISTENTE, ENVOLVENDO AS ETAPAS ELENCADAS ABAIXO.

- RETIRADA DAS CADEIRAS DE AUDITÓRIO;
- NIVELAMENTO DO CHÃO PARA PISO PLANO;
- TROCA DO PISO;
- PINTURA DAS PAREDES.


A ESCOLA ATENDE CRIANÇAS EM TEMPO INTEGRAL. EMBORA TENHA ESPAÇOS AMPLOS, NÃO EXISTEM ESPAÇOS DIVERSIFICADOS PARA A APRENDIZAGEM. ATUALMENTE EXISTE UMA SALA AMPLA QUE ERA UTILIZADA COMO CINEMA, COM VÁRIAS CADEIRAS DE AUDITÓRIO QUE ENCONTRAM-SE DANIFICADAS E, PARA USO DA FINALIDADE DE "CINEMA", A UNIDADE CONTA COM A SALA DE REUNIÕES. DIANTE DISSO, A PROPOSTA É TRANSFORMAR O LOCAL EM AMBIENTE AGRAVÁVEL NO QUAL OS ALUNOS, PRINCIPALMENTE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, TENHAM ACESSO A BRINQUEDOS E POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM ADEQUADOS PARA A FAIXA ETÁRIA.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 95.000,00

REFORMA DA CALÇADA DA ESCOLA

DESCRIÇÃO: REALIZAÇÃO DA VEDAÇÃO DOS BURACOS, ASSIM COMO DAS RACHADURAS QUE ESTÃO AO REDOR DA ESCOLA.



A CALÇADA DA ESCOLA TEM APRESENTADO RACHADURAS E BURACOS, POR ISSO A NECESSIDADE DA REFORMA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 145.000,00

EM PROF. LUCIANO AUGUSTO CANELLAS

OBRAS E REFORMAS

ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS

DESCRIÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DAS CALHAS VELHAS E DANIFICADAS POR CALHAS NOVAS, DE MANEIRA ADEQUADA PARA A QUEDA DE ÁGUA.



AS CALHAS DA UNIDADE ESCOLAR FORAM CONSTRUÍDAS SEM CAÍDA ADEQUADA, O QUE TEM OCASIONADO ACÚMULO DE ÁGUA E, CONSEQUENTEMENTE, A DETERIORAÇÃO DE ALGUNS PONTOS E A CORROSÃO DO MATERIAL OCASIONANDO DIVERSOS ALAGAMENTOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 4.220,00

PINTURA EXTERNA DA UNIDADE ESCOLAR: MURO E PORTÕES

DESCRIÇÃO: PINTURA, VEDAÇÃO DE BURACOS E RACHADURAS NO MURO EXTERNO DA UNIDADE ESCOLAR PARA REVITALIZAÇÃO E PINTURA DE QUATRO PORTÕES (DOIS DE ENTRADA DOS ALUNOS, DO ESTACIONAMENTO ESCOLAR E DA ENTRADA DA SECRETARIA).



A PINTURA PROPORCIONARÁ UM ASPECTO AGRAVÁVEL E DE RECEPTIVIDADE.


ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 90.000,00

EM PROF. LUCIANO AUGUSTO CANELLAS

OBRAS E REFORMAS

TROCA DA TELA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

DESCRIÇÃO: TROCA DA TELA DE PROTEÇÃO QUE ESTÁ LOCALIZADA NO PALCO DOS ALUNOS.



NÃO CONSTA REGISTRO DE QUE FOI EFETUADA A TROCA OU MANUTENÇÃO DA TELA DE PROTEÇÃO DESDE O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE ESCOLAR.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 4.000,00

REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DO PÁTIO

DESCRIÇÃO: REFORMA DO BANHEIRO FEMININO SEM INCLUIR VASOS E PISOS, POIS A UNIDADE ESCOLAR JÁ DISPÕE DESSSES MATERIAIS PARA SEREM TROCADOS.



A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, POR TER EXTENSÃO DO TEMPO DE PERMANÊNCIA, NECESSITA DE UM AMBIENTE AGRAVÁVEL, CONSIDERANDO QUE OS ALUNOS PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA NO ESPAÇO ESCOLAR. SENDO ASSIM, O OBJETIVO GERAL É OPORTUNIZAR AMBIENTE ADEQUADO PARA USO DAS CRIANÇAS, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS ALUNOS E CONDIÇÕES DE HIGIENE DURANTE USO DO BANHEIRO (O SANITÁRIO FEMININO FOI REFORMADO COM VERBAS DA EMENDA IMPOSITIVA).

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 8.450,00

DEMANDAS

EM PROF.^a ADELINA B. S. PACITTI

R. SILVIO MARCELINO DA SILVA, 502, ALTO COLINAS - CEP: 16207-028

- OBRAS/REFORMAS:
- REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DA QUADRA
 - REFORMA DOS BANHEIROS DOS PROFESSORES/FUNCIONÁRIOS
 - PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO
 - REVITALIZAÇÃO DA LAVANDERIA/BANHEIRO
 - ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA
 - REFORMA E NIVELAMENTO DO PÁTIO DO REFEITÓRIO
 - COBERTURA DA PASSAGEM ENTRE O PÁTIO E A QUADRA
 - CONSTRUÇÃO DE COPA PARA OS PROFESSORES


- BENS/SERVIÇOS:
- AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL E UMA GELADEIRA
 - AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO E DE PAREDE
 - AQUISIÇÃO DE SEIS ARMÁRIOS ARQUIVOS PARA SECRETARIA
 - AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS REFORÇADOS PARA SALAS E SECRETARIA
 - EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE FORRO DE PVC

EM PROF.^a ADELINA B. S. PACITTI

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DA QUADRA

DESCRIÇÃO: REFORMA DO BANHEIRO FEMININO DA QUADRA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PISOS E AZULEJOS, A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, A REVISÃO DA ILUMINAÇÃO, ALÉM DA TROCA DE ACESSÓRIOS COMO TORNEIRAS, ESPELHOS E VASOS SANITÁRIOS. TAMBÉM É NECESSÁRIO REALIZAR A REVISÃO DAS DIVISÓRIAS E PORTAS PARA GARANTIR MAIOR PRIVACIDADE, OTIMIZAR A VENTILAÇÃO E, SE NECESSÁRIO, ADEQUAR O ESPAÇO PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE, CONFORME AS NORMAS VIGENTES.




A MELHORIA DESSE ESPAÇO CONTRIBUIRÁ PARA UM AMBIENTE ESCOLAR MAIS SEGURO, ACESSÍVEL E ADEQUADO ÀS NECESSIDADES DE TODOS, PROMOVENDO, ASSIM, O BEM-ESTAR DOS ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DA ESCOLA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 56.506,94

REFORMA DOS BANHEIROS DOS PROFESSORES/ FUNCIONÁRIOS

DESCRIÇÃO: REFORMA DO BANHEIRO DOS PREFESSIONES/FUNCIONÁRIOS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PISOS E AZULEJOS, A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, A REVISÃO DA ILUMINAÇÃO, ALÉM DA TROCA DE ACESSÓRIOS COMO TORNEIRAS, ESPELHOS E VASOS SANITÁRIOS. TAMBÉM É NECESSÁRIO REALIZAR A REVISÃO DAS DIVISÓRIAS E PORTAS PARA GARANTIR MAIOR PRIVACIDADE, OTIMIZAR A VENTILAÇÃO E, SE NECESSÁRIO, ADEQUAR O ESPAÇO PARA GARANTIR ACESSIBILIDADE, CONFORME AS NORMAS VIGENTES.



A MELHORIA DESSE ESPAÇO CONTRIBUIRÁ PARA UM AMBIENTE ESCOLAR MAIS SEGURO, ACESSÍVEL E ADEQUADO ÀS NECESSIDADES DE TODOS, PROMOVENDO, ASSIM, O BEM-ESTAR DOS USUÁRIOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 12.000,00

EM PROF.^a ADELINA B. S. PACITTI

OBRAS E REFORMAS

PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO

DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DO SOLO COM NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO E A PAVIMENTAÇÃO DE CERCA DE 120M².



A PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO TEM COMO OBJETIVO MELHORAR A ACESSIBILIDADE, SEGURANÇA E DURABILIDADE DO ESPAÇO, OFERECENDO UM AMBIENTE ADEQUADO PARA ATIVIDADES AO AR LIVRE E CIRCULAÇÃO DE ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 12.000,00

REVITALIZAÇÃO DA LAVANDERIA/BANHEIRO

DESCRIÇÃO: REFORMA DOS ESPAÇOS DA LAVANDERIA E DO BANHEIRO, INCLUINDO A TROCA DO TANQUE E DAS TORNEIRAS, GARANTINDO QUE AS INSTALAÇÕES ATENDAM ÀS NECESSIDADES DE USO DIÁRIO E PROMOVAM MAIOR FUNCIONALIDADE. AS MELHORIAS TAMBÉM INCLUEM A VERIFICAÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. ALÉM DISSO, SERÁ REALIZADA UMA PINTURA GERAL NAS PAREDES E TETOS, TROCA DE AZULEJOS, VISANDO A MELHORAR A ESTÉTICA E A PRESERVAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE.



A REFORMA TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR UM ESPAÇO MAIS SEGURO, LIMPO E ADEQUADO, GARANTINDO A MELHOR UTILIZAÇÃO POR FUNCIONÁRIOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 15.000,00

EM PROF.^a ADELINA B. S. PACITTI

OBRAS E REFORMAS

ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA

DESCRIÇÃO: CRIAÇÃO DE UMA ABERTURA PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA SECRETARIA DA ESCOLA, COM A REALOCAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE VIDRO E BASE DE APOIO EM PEDRA. A PAREDE SERÁ CORTADA, SENDO NECESSÁRIO REALOCAR FIAÇÃO ELÉTRICA E PONTOS DE ENERGIA QUE ESTEJAM NO CAMINHO DA ABERTURA. APÓS A EXECUÇÃO DO CORTE, SERÁ INSTALADA UMA ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DO VIDRO DE SEGURANÇA E A COLOCAÇÃO DE BASE DE APOIO EM PEDRA. O ACABAMENTO INCLUIRÁ PINTURA DA ÁREA AO REDOR, AJUSTES ELÉTRICOS E TESTES PARA GARANTIR QUE TUDO ESTEJA FUNCIONANDO CORRETAMENTE E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA.



A INTERVENÇÃO VISA A OTIMIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO, CRIANDO UMA ABERTURA FUNCIONAL QUE FACILITE A COMUNICAÇÃO E A INTERAÇÃO DIRETAS COM AS PESSOAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 3.500,00

REFORMA E NIVELAMENTO DO PÁTIO DO REFEITÓRIO

DESCRIÇÃO: REFORMA DO DESNÍVEL DO CHÃO DO PÁTIO DO REFEITÓRIO, QUE ENVOLVE A REMOÇÃO DO PAVIMENTO ANTIGO, A PREPARAÇÃO E NIVELAMENTO DO SOLO, QUE PODE EXIGIR A REMOÇÃO OU ADIÇÃO DE TERRA, SEGUIDA DA COMPACTAÇÃO ADEQUADA DO SOLO PARA GARANTIR ESTABILIDADE. APÓS ESSA ETAPA, SERÁ REALIZADA A PAVIMENTAÇÃO COM O MATERIAL ESCOLHIDO (COMO PEDRA OU CONCRETO), GARANTINDO QUE O ASSENTAMENTO ESTEJA CORRETO E O PISO NIVELADO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 20.000,00

EM PROF.^a ADELINA B. S. PACITTI

OBRAS E REFORMAS

COBERTURA DA PASSAGEM ENTRE O PÁTIO E A QUADRA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA A PASSAGEM ENTRE O PÁTIO E A QUADRA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DAS VIGAS E SUPORTES EXISTENTES, A INSTALAÇÃO DAS TELHAS DE ZINCO, ASSEGURANDO QUE FIQUEM BEM FIXADAS E VEDADAS, DE FORMA A GARANTIR A IMPERMEABILIDADE E SEGURANÇA DA COBERTURA. O PROCESSO INCLUIRÁ O CORTE E ADAPTAÇÃO DAS TELHAS, CASO NECESSÁRIO, PARA GARANTIR QUE A INSTALAÇÃO SEJA FUNCIONAL E BONITA. AO FINAL, SERÁ REALIZADA UMA INSPEÇÃO PARA CERTIFICAR-SE DE QUE TODAS AS TELHAS ESTÃO DEVIDAMENTE POSICIONADAS E SEM FALHAS.



A INTERVENÇÃO VAI PROPORCIONAR AOS ALUNOS E PROFESSORES ACESSO SEGURO E CONFORTÁVEL À QUADRA MESMO EM DIAS DE CHUVA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 5.300,00

CONSTRUÇÃO DE COPA PARA OS PROFESSORES

DESCRIÇÃO: ADEQUAÇÃO DE UMA SALA ANEXA À SALA DE REUNIÕES PARA A INSTALAÇÃO DE UMA COPA FUNCIONAL.



ESSE NOVO ESPAÇO PERMITIRÁ QUE OS PROFISSIONAIS REALIZEM SUAS REFEIÇÕES COM CONFORTO E PRIVACIDADE, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA UM AMBIENTE DE TRABALHO MAIS ORGANIZADO E ACOLHEDOR. A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO É UMA FORMA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GARANTIA DE SEU BEM-ESTAR E OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DO DOCENTE, ALÉM DA PROMOÇÃO DE UM AMBIENTE INTEGRADO E DEMOCRÁTICO NA ESCOLA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 12.000,00

EM PROF.^a ADELINA B. S. PACITTI

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL E UMA GELADEIRA

ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO E UMA GELADEIRA PARA A COZINHA COM NO MÍNIMO 400 LITROS.

A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO AO DESGASTE E AOS DEFEITOS APRESENTADOS PELOS APARELHOS ATUAIS. A COMPRA VISA A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COZINHA ESCOLAR DA UNIDADE, ASSEGURANDO A PREPARAÇÃO E A CONSERVAÇÃO ADEQUADAS DOS ALIMENTOS FORNECIDOS AOS ALUNOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 6.890,00

AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO E DE PAREDE

ESPECIFICAÇÃO: 40 (QUARENTA) VENTILADORES DE TETO E 40 (QUARENTA) VENTILADORES DE PAREDE, PARA REPOSIÇÃO PARA TODA ESCOLA.

A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA TODA A ESCOLA TEM COMO OBJETIVO REPOR OS QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO, PROPORCIONAR UM AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL E SAUDÁVEL PARA ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS, ESPECIALMENTE EM PERÍODOS DE CALOR INTENSO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 29.000,00

AQUISIÇÃO DE SEIS ARMÁRIOS DE ARQUIVO PARA SECRETARIA

ESPECIFICAÇÃO: 6 (SEIS) ARMÁRIOS DE ARQUIVO DE AÇO COM 4 (QUATRO) GAVETAS, COM TRILHO TELESCÓPICO, ESTRUTURA EM CHAPA 26MM OU 24MM, 1,36M (ALTURA), 0,47M (LARGURA) E 0,57M (PROFUNDIDADE).

A AQUISIÇÃO DOS ARMÁRIOS PARA A SECRETARIA TEM COMO OBJETIVO ORGANIZAR E ARMAZENAR DE MANEIRA ADEQUADA A DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS, INCLUINDO O ARQUIVO MORTO, GARANTINDO MAIOR EFICIÊNCIA E CONSERVAÇÃO DOS REGISTROS ESCOLARES.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 4.800,00

AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS REFORÇADOS PARA SALAS E SECRETARIA

ESPECIFICAÇÃO: 30 (TRINTA) ARMÁRIOS DE ARQUIVO DE AÇO 200X120X40 CM COM RODAS DE TRAVA, EM CHAPAS 20 E 22.

A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS TEM COMO OBJETIVO ORGANIZAR E ARMAZENAR DE MANEIRA ADEQUADA A DOCUMENTAÇÃO DOS ALUNOS, GARANTINDO MAIOR EFICIÊNCIA E CONSERVAÇÃO DOS REGISTROS ESCOLARES.




ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 60.000,00

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E TROCA DE FORRO DE PVC

O FORRO DE PVC EXISTENTE TEM APRESENTADO SÉRIOS DANOS, QUE SE INTENSIFICAM COM O TEMPO E É NECESSÁRIO CUSTEAR A MANUTENÇÃO DEVIDA, REALIZANDO AS VISTORIAS DAS ÁREAS COMPROMETIDAS E GARANTINDO A TROCA DAS PARTES DANIFICADAS.

O PROBLEMA SE APRESENTA EM VÁRIAS PARTES DA ESCOLA. COM A MANUTENÇÃO, SERÁ POSSÍVEL ASSEGURAR A INTEGRIDADE DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR, PREVENINDO ACIDENTES E EVITANDO MAIORES CUSTOS COM REPAROS EMERGENCIAIS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 3.200,00

DEMANDAS

EM PROF.^a DARCY GARCIA GAVIRA

RUA JOSÉ VIEIRA, 334 – TERESA MARIA BARBIERI – CEP: 16203-227

- OBRAS/REFORMAS:
- CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA
 - CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE CANTOS PEDAGÓGICOS

EM PROF.^a DARCY GARCIA GAVIRA

OBRAS E REFORMAS

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE APROXIMADAMENTE 20 M² PARA USO DOS ALUNOS.



CRÉDITOS IMAGEM: FREEPIK

A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE INFORMÁTICA PARA ESSA FAIXA ETÁRIA É FUNDAMENTAL PARA PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL. O USO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS FACILITA O APRENDIZADO, TORNANDO-O MAIS INTERATIVO E DINÂMICO, O QUE ESTIMULA A CURIOSIDADE E O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DAS CRIANÇAS. ALÉM DISSO, A FAMILIARIZAÇÃO COM FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PREPARA OS ALUNOS PARA O FUTURO, EM UM MUNDO CADA VEZ MAIS DIGITALIZADO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 46.850,00

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE CANTOS PEDAGÓGICOS

DESCRIÇÃO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE APROXIMADAMENTE 20 M² PARA USO DOS ALUNOS.



CRÉDITOS IMAGEM: FREEPIK

A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA TEMÁTICA É SOLICITADA PARA QUE SE MONTEM CANTOS DE BRINCADEIRAS DE PAPÉIS SOCIAIS (FAZ DE CONTA), CRIANDO UM AMBIENTE ESTIMULANTE, VALORIZANDO O TEMPO DE BRINCAR. É A PARTIR DE AÇÕES PRÁTICAS REALIZADAS QUE OS PROCESSOS INTERNOS SE CONSOLIDAM, COM DESENVOLVIMENTO DE AUTONOMIA, IMAGINAÇÃO, CRIATIVIDADE E COMUNICAÇÃO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 46.850,00

DEMANDAS

EM PROF.^a IZABEL BRANCO

RUA ANTÔNIO FABRÍCIO, 200 – IVONE ALVES PALMA – CEP: 16203-193

OBRAS/REFORMAS:

- ATERRAMENTO E CALÇAMENTO DE ÁREA NO TERRENO
- REFORMA DE BANHEIROS DOS ALUNOS
- REFORMA DE BANHEIROS DO PÁTIO
- CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA ÁREA EXTERNA
- REFORMA DO SISTEMA DE ENCANAMENTO SUBTERRÂNEO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA
- PINTURA DO PRÉDIO ESCOLAR (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS)
- REFORMA DOS TELHADOS DA ESCOLA - CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTRUTURA
- TROCA DE ALAMBRADO POR GRADIL RESISTENTE
- REFORMA DO PISO EXTERNO
- REFORMA DA COZINHA E DO REFEITÓRIO DOS ALUNOS
- REFORMA DO QUIOSQUE

BENS/SERVIÇOS:

- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS NOVOS PARA O PARQUE E RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS JÁ EXISTENTES
- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA
- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE ELETROÍMÃ
- AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE QUATRO BOCAS COM FORNO
- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCOS PARA A ÁREA EXTERNA
- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR OS CANTINHOS DE LEITURA DAS SALAS DE AULA
- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
- AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA O REFEITÓRIO

EM PROF.^a IZABEL BRANCO

OBRAS E REFORMAS

ATERRAMENTO E CALÇAMENTO DE ÁREA NO TERRENO

DESCRIÇÃO: ATERRAMENTO E CALÇAMENTO DE TODA A ÁREA DA LATERAL DAS SALAS, PARA QUE POSSA SER APROVEITADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS, RESPEITANDO, PARA TANTO, AS ÁRVORES PLANTADAS POR FUNCIONÁRIOS E ALUNOS, RESULTANTES DE PROJETOS DE MEIO AMBIENTE.



A REALIZAÇÃO DO ATERRAMENTO DA ÁREA VERDE DA ESCOLA É UMA MEDIDA PARA EVITAR PROCESSOS EROSIVOS E PROMOVER A UTILIZAÇÃO DESSE ESPAÇO PELOS ALUNOS, DE MANEIRA QUE SE TORNE UM AMBIENTE MAIS SEGURO E SAUDÁVEL PARA A COMUNIDADE ESCOLAR.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 30.500,00

REFORMA DE BANHEIROS DOS ALUNOS

DESCRIÇÃO: REFORMA DE QUATRO BANHEIROS, SENDO DOIS FEMININOS E DOIS MASCULINOS, LOCALIZADOS NOS CORREDORES, COM SERVIÇOS DE ALVENARIA, HIDRÁULICA E SERRALHERIA, COM TROCA DE PISOS E AZULEJOS, TROCA DE PORTAS DE MADEIRA POR PORTAS DE ALUMÍNIO E TROCA DE LAVATÓRIOS.



INVESTIR NA REFORMA DESSES ESPAÇOS É FUNDAMENTAL PARA PROMOVER A HIGIENE, A SEGURANÇA E UM AMBIENTE ESCOLAR MAIS ACOLHEDOR, CONTRIBUINDO PARA O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DAS CRIANÇAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 68.900,00

REFORMA DE BANHEIROS DO PÁTIO

DESCRIÇÃO: REFORMA DOS BANHEIROS DO PÁTIO (FEMININO E MASCULINO), COM SERVIÇOS DE ALVENARIA, HIDRÁULICA, PINTURA E SERRALHERIA, COM TROCA DE PISOS E AZULEJOS, TROCA DE PORTAS DE MADEIRA POR PORTAS DE ALUMÍNIO E TROCA DE LAVATÓRIOS, VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS.



A REFORMA DESSES ESPAÇOS É FUNDAMENTAL PARA PROMOVER A HIGIENE, A SEGURANÇA E UM AMBIENTE ESCOLAR MAIS ACOLHEDOR, CONTRIBUINDO PARA O APRENDIZADO E O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DAS CRIANÇAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 123.115,10

EM PROF.^a IZABEL BRANCO

OBRAS E REFORMAS

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA ÁREA EXTERNA

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA ÁREA EXTERNA QUE LIGA PAVILHÕES A DEMAIS ÁREAS DA ESCOLA.

A ESCOLA CONTA COM CINCO PAVILHÕES E A QUADRA. A PASSAGEM ENTRE ALGUNS DELES É TOTALMENTE ABERTA, SEM QUALQUER COBERTURA DE PROTEÇÃO CONTRA O SOL E A CHUVA.



A CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA COBERTA ENTRE OS DIVERSOS PAVILHÕES DA ESCOLA É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O CONFORTO E A SEGURANÇA DOS ALUNOS, PRINCIPALMENTE NOS PERÍODOS DE CHUVA. ALÉM DISSO, ESSA INFRAESTRUTURA PODE SER UTILIZADA PARA ATIVIDADES RECREATIVAS E EVENTOS, ENRIQUECENDO A EXPERIÊNCIA ESCOLAR E FORTALECENDO A CONVIVÊNCIA ENTRE OS ESTUDANTES.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 102.380,00

REFORMA DO SISTEMA DE ENCANAMENTO SUBTERRÂNEO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA

DESCRIÇÃO: REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CAIXA D'ÁGUA CENTRAL PARA TODA A ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA.



A REFORMA DO ENCANAMENTO SUBTERRÂNEO DA CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA É NECESSÁRIA PARA EVITAR VAZAMENTOS NO SISTEMA, GARANTINDO A EFICIÊNCIA NO USO DA ÁGUA, A SEGURANÇA DA COMUNIDADE ESCOLAR E A PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 5.000,00

EM PROF.^a IZABEL BRANCO

OBRAS E REFORMAS

PINTURA DO PRÉDIO ESCOLAR (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS)

DESCRIÇÃO: PINTURA DOS MUROS, DA FACHADA DA ESCOLA, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO, COMPREENDENDO PÁTIO, SALAS DE AULA E ÁREA ADMINISTRATIVA, PORTAS, GRADES E JANELAS, TETO, PISO, FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, MURETAS E ARQUIBANCADAS.



A PINTURA DA ESCOLA ESTÁ DESGASTADA, COMPROMETENDO O CONFORTO E O BEM ESTAR. UMA NOVA PINTURA AJUDA A PROTEGER A ESTRUTURA CONTRA CORROSÃO E DESGATE CAUSADO PELA EXPOSIÇÃO AO SOL, CHUVA E OUTROS ELEMENTOS, ALÉM DE REDUZIR CUSTOS DE MANUTENÇÃO A LONGO PRAZO E TORNAR O AMBIENTE ESCOLAR MAIS AGRADÁVEL.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 345.812,60

REFORMA DOS TELHADOS DA ESCOLA - CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTRUTURA

DESCRIÇÃO: REFORMA DOS TELHADOS DA ESCOLA, COM ÊNFASE NA CONSTRUÇÃO DE NOVA ESTRUTURA.



OS TELHADOS DA ESCOLA SÃO MUITO ANTIGOS, FEITOS EM SUA MAIORIA COM ESTRUTURA METÁLICA E OUTRA PARTE EM MADEIRA. FORAM CONSTRUÍDOS COM TELHAS DE MODELOS VARIADOS (TELHAS FRANCESA, PORTUGUESA, ROMANA, ZINCO, BRASILITE ETC.). HÁ PARTES DA ESTRUTURA METÁLICA DANIFICADAS PELO TEMPO, COM CORROSÃO (FERRUGEM), E PARTES EM MADEIRA QUE CEDERAM, DANIFICARAM A ESTRUTURA E CRIARAM PONTOS DE INFILTRAÇÃO.

A TROCA DO TELHADO DA ESCOLA É NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DEVIDA MANUTENÇÃO PREDIAL.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 169.498,50

EM PROF.^a IZABEL BRANCO

OBRAS E REFORMAS

TROCA DE ALAMBRADO POR GRADIL RESISTENTE

DESCRIÇÃO: TROCA DE TODO O ALAMBRADO DA ESCOLA POR GRADIL RESISTENTE. O ALAMBRADO DA ESCOLA SOFREU AS AÇÕES DO TEMPO, FICANDO SOLTO E DANIFICADO EM SUA MAIOR PARTE.



A TROCA TOTAL DO ALAMBRADO DA ESCOLA É UMA MEDIDA NECESSÁRIA PARA GARANTIR TANTO A SEGURANÇA QUANTO A ESTÉTICA DO AMBIENTE ESCOLAR. A SUBSTITUIÇÃO POR UM GRADIL DE MAIOR SEGURANÇA PROPORCIONARÁ UMA BARREIRA MAIS ROBUSTA E VISUALMENTE AGRADÁVEL, MELHORANDO A APARÊNCIA DA ESCOLA E CRIANDO UM AMBIENTE MAIS ACOLHEDOR. ALÉM DISSO, UM GRADIL BEM PROJETADO PERMITE A VISIBILIDADE, O QUE PODE AUMENTAR A VIGILÂNCIA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA ENTRE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS. INVESTIR NESSA MELHORIA É FUNDAMENTAL PARA PROMOVER UM ESPAÇO SEGURO E ESTIMULANTE PARA O CONVÍVIO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 184.360,00

REFORMA DO PISO EXTERNO

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DO PISO DO PÁTIO, CORREDORES E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO DEVIDO A RACHADURAS E IRREGULARIDADES.



A REFORMA DO PISO DA ESCOLA É UMA MEDIDA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A ACESSIBILIDADE DE TODOS OS ALUNOS. UM PISO ADEQUADO E NIVELADO PROMOVE UM AMBIENTE INCLUSIVO E ACOLHEDOR PARA TODOS OS ESTUDANTES, REFLETINDO O COMPROMISSO DA ESCOLA COM O BEM-ESTAR E A DIGNIDADE DE TODOS .

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 44.540,00

EM PROF.^a IZABEL BRANCO

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DA COZINHA E DO REFEITÓRIO DOS ALUNOS

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA COZINHA E REFEITÓRIO DOS ALUNOS, COM DEMOLIÇÃO DO PISO E AZULEJOS EXISTENTES E SUBSTITUIÇÃO POR REVESTIMENTO NOVO.



A REFORMA DA COZINHA E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA COM A TROCA DO PISO E DOS AZULEJOS NÃO APENAS MELHORARÁ A ESTÉTICA DO ESPAÇO, MAS TAMBÉM PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE MAIS SAUDÁVEL E ACOLHEDOR, REFLETINDO O COMPROMISSO DA ESCOLA COM O BEM-ESTAR DOS ALUNOS. INVESTIR NESSA REFORMA É GARANTIR QUE TODOS TENHAM ACESSO A UM LOCAL DIGNO E SEGURO PARA SUAS REFEIÇÕES DIÁRIAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 38.500,00

REFORMA DO QUIOSQUE

DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DO PISO E COLOCAÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO NO QUIOSQUE DA ESCOLA.



O QUIOSQUE É O ÚNICO ESPAÇO EXTERNO COBERTO DISPONÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACLASSE. O ESTADO ATUAL DO QUIOSQUE, COM ESTRUTURAS DESGASTADAS E FALTA DE MANUTENÇÃO, COMPROMETE O CONFORTO DOS ESTUDANTES DURANTE AS ATIVIDADES AO AR LIVRE. UM ESPAÇO ADEQUADO E BEM CONSERVADO NÃO APENAS PROTEGE OS ALUNOS DAS INTEMPÉRIES, MAS TAMBÉM ESTIMULA A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES RECREATIVAS E EDUCATIVAS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMOCIONAL. INVESTIR NA REFORMA DO QUIOSQUE É GARANTIR UM AMBIENTE ACOLHEDOR, FUNDAMENTAL PARA O APRENDIZADO E O BEM-ESTAR DOS ALUNOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 27.800,00

EM PROF.^a IZABEL BRANCO

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS NOVOS PARA O PARQUE E RESTAURAÇÃO DOS EXISTENTES

DESCRIÇÃO: RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS JÁ EXISTENTES, COMO SOLDA E PINTURA; LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE AREIA TRATADA EM TODO ESPAÇO ONDE ESTÃO OS BRINQUEDOS E AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A ÁREA EXTERNA QUE ATENDAM OS ALUNOS MAIORES.



A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA ESCOLA É ESSENCIAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA E O BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS. A REVITALIZAÇÃO CONTRIBUI PARA UM AMBIENTE MAIS ATRATIVO E ACOLHEDOR, INCENTIVANDO AS CRIANÇAS A SE ENGAJAREM EM ATIVIDADES AO AR LIVRE, PROMOVENDO A SAÚDE FÍSICA E MENTAL. INVESTIR NA MELHORIA DO PARQUE É, PORTANTO, INVESTIR NO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS ALUNOS E NA QUALIDADE DO AMBIENTE ESCOLAR.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 71.051,00

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA

ESPECIFICAÇÃO: SISTEMA DE CÂMERAS INTELBRAS COM DEFINIÇÃO FULL HD, DVR DE 16 CANAIS, COM MEMÓRIA DE 2TB, COM 16 CÂMERAS FULL HD COLOR (ILUMINAÇÃO NOTURNA PRÓPRIA PARA FILMAR COM CORES E MELHOR DEFINIÇÃO), CABOS E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA (AMPLIAÇÃO DO SISTEMA JÁ EXISTENTE E QUE É INSUFICIENTE E NÃO COBRE TODAS AS ÁREAS NECESSÁRIAS DA ESCOLA).

A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE CÂMERAS E MONITORAMENTO É FUNDAMENTAL PARA AUMENTAR A SEGURANÇA DA ESCOLA, PERMITINDO A VIGILÂNCIA CONSTANTE DAS DEPENDÊNCIAS, PREVENINDO ATOS DE VANDALISMO, FURTOS, ENTRE OUTROS. A GRAVAÇÃO DE IMAGENS É UM INVESTIMENTO ESSENCIAL NA PROTEÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 13.900,00

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA

ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE FECHADURA ELETROMAGNÉTICA NA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO PRÉDIO ESCOLAR, COM ACESSO VIA TECLADO, BOTOEIRA INTERNA E SISTEMA DE CONTROLADOR DE CARGA COM BATERIA.

A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA PARA A PORTA PRINCIPAL DA ESCOLA É ESSENCIAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E VISITANTES. ESSE TIPO DE FECHADURA OFERECE UM NÍVEL DE PROTEÇÃO SUPERIOR EM COMPARAÇÃO ÀS FECHADURAS TRADICIONAIS, POIS PERMITE O CONTROLE DE ACESSO DE FORMA MAIS EFICIENTE E SEGURA. COM A POSSIBILIDADE DE PROGRAMAR SENHAS OU CARTÕES MAGNÉTICOS, É POSSÍVEL RESTRINGIR A ENTRADA APENAS A PESSOAS AUTORIZADAS, REDUZINDO O RISCO DE INVASÕES E SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.550,00

AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE QUATRO BOCAS COM FORNO

ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS FERRO FUNDIDO GRELHA 30X30 COM FORNO.

HÁ DEMANDA POR UM FOGÃO INDUSTRIAL DE QUATRO BOCAS COM FORNO PARA MELHORAR A COZINHA DA ESCOLA. COM ESSE EQUIPAMENTO, É POSSÍVEL PREPARAR COM MAIS EFICIÊNCIA O LEITE DAS CRIANÇAS TODOS OS DIAS, ATENDENDO MELHOR OS ALUNOS E GARANTINDO UMA ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE, QUANDO NECESSÁRIO O PREPARO DE ALGUM OUTRO ALIMENTO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 2.632,50

EM PROF.^a IZABEL BRANCO

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCOS PARA A ÁREA EXTERNA DA ESCOLA

QUARENTA BANCOS DE LÁPIS EM MADEIRA NOBRE E PÉS DE FERRO.

A AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA O PÁTIO E ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA (CORREDORES DOS PAVILHÕES) É FUNDAMENTAL PARA PROPORCIONAR UM ESPAÇO MAIS CONFORTÁVEL E CONVITATIVO PARA NOSSAS CRIANÇAS. ESSES BANCOS OFERECEM LOCAIS DE DESCANSO, CONVIVÊNCIA E SOCIALIZAÇÃO, ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES, COMO A LEITURA FORA DA SALA DE AULA, INTERAÇÃO ENTRE OS ALUNOS DURANTE OS INTERVALOS, ATIVIDADES AO AR LIVRE E MOMENTOS DE LAZER. ALÉM DISSO, CONTRIBUEM PARA A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO, PROMOVENDO UM AMBIENTE MAIS ACOLHEDOR, SEGURO E PROPÍCIO AO BEM-ESTAR DE TODOS. INVESTIR EM MOBILIÁRIO EXTERNO DE QUALIDADE REFORÇA O COMPROMISSO DA ESCOLA COM O CONFORTO, A CONVIVÊNCIA SAUDÁVEL E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DOS NOSSOS ESTUDANTES.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 66.000,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS CANTINHOS DE LEITURA DAS SALAS DE AULA

AQUISIÇÃO DOS SEGUINTE ITENS: CAIXA ORGANIZADORA; TAPETE ALFANUMÉRICO; PUFFS INFANTIS; EXPOSITOR DE LIVROS EM MDF; ALMOFADAS E PRATELEIRAS COM NICHOS.

A AQUISIÇÃO DE CANTOS DE LEITURA NA NOSSA ESCOLA É FUNDAMENTAL PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS LEITORAS E ESTIMULAR O PRAZER PELA LEITURA. ESSES ESPAÇOS CRIAM AMBIENTES ACOLHEDORES E ESTIMULANTES, FAVORECENDO A AUTONOMIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLHA DE TEXTOS E INCENTIVANDO A SOCIALIZAÇÃO E O DIÁLOGO SOBRE AS OBRAS LIDAS. ALÉM DISSO, CONTRIBUEM PARA A AMPLIAÇÃO DO VOCABULÁRIO, PROPORCIONA MELHORA NA COMPREENSÃO TEXTUAL E FORTALECIMENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 2.558,49

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

ESPECIFICAÇÃO: 4 KITS TÊNIS DE MESA; 10 BOLAS DE BASQUETE BABY; 10 BOLAS DE VÔLEI VP 5000; 5 BOLAS DE FUTSAL RX 50 R3; 5 BOLAS DE FUTSAL RX 100 R3; 5 BOLAS DE HANDEBOL H1L; 40 BAMBOLÊS PEQUENOS; 40 BAMBOLÊS GRANDES; 2 BICOS PARA BOMBA; 10 BOLAS DE BORRACHA Nº 8; 10 BOLAS DE BORRACHA Nº 12; 2 MESAS DE PEBOLIM; 30 COLCHONETES; 10 JOGOS UNO.

A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO É FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO EFICAZ DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, POIS POSSIBILITA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VARIADAS, SEGURAS E INCLUSIVAS. COM OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, OS ESTUDANTES PODERÃO PRATICAR ESPORTES, JOGOS E EXERCÍCIOS QUE PROMOVEM O DESENVOLVIMENTO MOTOR, A COOPERAÇÃO E O ESPÍRITO DE EQUIPE. ALÉM DISSO, O MATERIAL ESPORTIVO INCENTIVA A PARTICIPAÇÃO DE TODOS, TORNANDO AS AULAS MAIS DINÂMICAS E MOTIVADORAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 15.799,85

AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA O REFEITÓRIO

ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO EM MDF BRANCO, PÉS METÁLICOS, PINTURA EPÓXI, COM DIMENSÕES DA MESA: 2,60M X 0,80M X 0,75M E DIMENSÕES DOS BANCOS: 2,60M X 0,30M X 0,45M.

A AQUISIÇÃO DE BANCOS E MESAS NOVAS PARA O REFEITÓRIO É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR UM AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL, SEGURO E ACOLHEDOR PARA OS ALUNOS DURANTE AS REFEIÇÕES. OS MÓVEIS ATUAIS ESTÃO DESGASTADOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 38.985,00

DEMANDAS

EM PROF.^a LUCINDA A. P. GIAMPIETRO

R. PALMARES, 346 - SANTO ANTONIO - CEP: 16201-062

OBRAS/REFORMAS:

- REFORMA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS
- REFORMA DO FORRO DE SALA DE AULA E SALA DE REFORÇO
- REFORMA DO LAVATÓRIO DE MÃOS DO PARQUE - EMEI ELIZA DE MORAES CHAGAS
- CONSTRUÇÃO DE SALAS
- PINTURA PREDIAL
- REFORMA DO PISO - EMEI ELIZA DE MORAES CHAGAS
- REFORMA DO PISO - EM PROF.^a LUCINDA A. P. GIAMPIETRO
- REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

BENS/SERVIÇOS:

- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA
- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO
- REPARO DAS GRADES - EMEI ELIZA DE MORAES CHAGAS
- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA O PORTÃO - EMEI ELIZA DE MORAES CHAGAS
- REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TELHADO

EM PROF.^a LUCINDA A. P. GIAMPIETRO

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DOS BANHEIROS DOS ALUNOS

DESCRIÇÃO: RETIRADA E NOVAS INSTALAÇÕES DE PISO E REVESTIMENTOS DE PAREDE, INCLUINDO PINTURA DO TETO, TROCA DE VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS, PIAS DE GRANITO, TORNEIRAS, ACABAMENTOS DE REGISTROS, TORNEIRAS E NOVAS INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO PARA PIAS.



OS BANHEIROS ESTÃO COM REVESTIMENTOS DANIFICADOS E INSTALAÇÕES ANTIGAS QUE NECESSITAM DE REPARO E/OU TROCA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 23.927,00

REFORMA DO FORRO DE SALA DE AULA E SALA DE REFORÇO

DESCRIÇÃO: REFORMA DO FORRO DA SALA SETE COM SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DE PVC E INSTALAÇÃO DE 02 VENTILADORES.



COM AS CHUVAS, O FORRO DA SALA SETE CEDEU FICANDO COM “BARRIGAS”, NECESSITANDO SUA TROCA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 6.500,00

REFORMA DO LAVATÓRIO DE MÃOS DO PARQUE - EMEI ELIZA DE MORAES CHAGAS

DESCRIÇÃO: REFORMA DO LAVATÓRIO DAS MÃOS DO PARQUE DA ESCOLA, REJUNTANDO OS ESPAÇOS ENTRE OS AZULEJOS.



O LAVATÓRIO TEM ALGUNS VAZAMENTOS EM VIRTUDE DO DESGASTE DO REJUNTE O QUE TEM OCASIONADO PISO OCO E RACHADURAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 2.460,00

EM PROF.^a LUCINDA A. P. GIAMPIETRO

OBRAS E REFORMAS

CONSTRUÇÃO DE SALAS

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS COM ACABAMENTO EM PISO CERÂMICO, PORTAS, JANELAS E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEI ELIZA DE MORAES CHAGAS, NO ESPAÇO ATRÁS DAS SALAS DE AULA.

A INTENÇÃO É DESTINAR UMA SALA PARA ATIVIDADES DIVERSAS, SENDO UM ESPAÇO DE BRINQUEDOTECA, PARA VIVÊNCIAS COM BRINCADEIRAS DE PAPÉIS SOCIAIS E PARA AS ARTES, DENTRE OUTROS. A OUTRA SALA SERÁ PARA ACOMODAR MAIS UMA SALA DE AULA, DEIXANDO A UNIDADE ESCOLAR ESPECÍFICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, SENDO QUE ATUALMENTE UMA DAS SALAS FUNCIONA NA EM PROF.^a LUCINDA, ATENDENDO TODA A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNIDADE ESCOLAR.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 182.639,00

PINTURA PREDIAL

DESCRIÇÃO: PINTURA PARA O INTERIOR DE TODAS AS DEPENDÊNCIAS DA EM PROF.^a LUCINDA ARAÚJO PEREIRA GIAMPIETRO E DA EMEI ELIZA DE MORAES CHAGAS.




AS PAREDES DAS SALAS DE AULA, SECRETARIA, BIBLIOTECA, BANHEIROS, COZINHA, ALMOXARIFADO E SALA DOS PROFESSORES ENCONTRAM-SE COM A PINTURA DESGASTADA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 54.738,00

REFORMA DO PISO - EMEI ELIZA DE MORAES CHAGAS

DESCRIÇÃO: ASSENTAMENTO DE PISO DE CERÂMICA DAS SALAS DE AULA, SALA E BANHEIRO DE PROFESSORES, COZINHA E COPA DA EMEI ELIZA DE MORAES CHAGAS.



A UNIDADE ESCOLAR NÃO POSSUI REVESTIMENTO NO PISO, CONTANDO APENAS COM O CONTRAPISO. A COLOCAÇÃO DO PISO DE CERÂMICA FACILITARÁ A LIMPEZA E GARANTIRÁ MELHOR HIGIENE E SEGURANÇA PARA OS ALUNOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 27.850,00

EM PROF.^a LUCINDA A. P. GIAMPIETRO

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DO PISO - EM PROF.^a LUCINDA A. P. GIAMPIETRO

DESCRIÇÃO: RETIRADA E ASSENTAMENTO DE 705,09 M² DE PISO DAS SALAS DE AULA, ÁREAS DA SECRETARIA, DIRETORIA E CORREDORES DAS SALAS DE AULA.



OS PISOS DA ESCOLA ESTÃO SOLTANDO, QUEBRADOS E OCOS. QUANDO SE SOLTAM, SÃO SUBSTITUÍDOS INDIVIDUALMENTE, FICANDO COM A APARÊNCIA PREJUDICADA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 61.542,00

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA INCLUINDO TELHADO, BANHEIROS, PORTAS DAS SALAS, ARQUIBANCADA, CALHAS, RUFOS. PINTURA DAS PAREDES E PISO DA QUADRA.



A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA NECESSITA DE UMA REFORMA GERAL A FIM DE SANAR PROBLEMAS COMO GOTEIRAS, INVASÃO DE POMBOS, BANHEIROS E PORTAS DANIFICADAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 118.763,00

EM PROF.^a LUCINDA A. P. GIAMPIETRO

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA

TROCA DO BEBEDOURO DE ALVENARIA POR UM BEBEDOURO DE INOX, COM REPARO NA ALVENARIA E ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.

A TROCA DE MODELO GARANTIRIA MELHOR HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 7.344,00

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO

MONITOR DE SMART TV 43 POLEGADAS PHILCO, SUPORTE DE TV, DVR DE 16CH FULL HD, RACK, HD DE 1TB, CÂMERA FULL HD DOME, FONTE CHAVEADA DE 20ª, CFTV BOX, CABO COAXIAL, CONECTOR, RÉGUA DE TOMADA COM PINO MACHO, FIO PARALELO DE 1,5 E MÃO DE OBRA.


PARA MAIOR SEGURANÇA DOS ALUNOS, PROFESSORES E FAMILIARES É IMPORTANTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA AS SALAS DE AULA DA UNIDADE ESCOLAR.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 9.510,70

REPARO DAS GRADES - EMEI ELIZA DE MORAES CHAGAS

SOLDA DAS GRADES DO FUNDO DA ESCOLA E CONERTO DO PORTÃO LATERAL COM FECHADURA.

AS GRADES DO FUNDO DA ESCOLA QUEBRARAM EM SEU ENCAIXE E FORAM TEMPORARIAMENTE REPARADAS COM ARAMES, NÃO OFERECENDO SUSTENTAÇÃO ADEQUADA E A FECHADURA DO PORTÃO LATERAL NÃO ENCAIXA, NECESSITANDO DE REPARO.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.723,00

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA O PORTÃO - EMEI ELIZA DE MORAES CHAGAS

INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO ELETRÔNICO NA ENTRADA DA EMEI ELIZA DE MORAES CHAGAS, ADEQUANDO O ROLAMENTO DE SUAS ROLDANAS.

O PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA ESTÁ COM AS ROLDANAS DESALINHADAS, DIFICULTANDO SEU ROLAMENTO. O ENCAIXE ENTRE O PORTÃO E A ESTRUTURA FIXADA AO MURO ESTÁ DESNIVELADO. O PORTÃO ELETRÔNICO GARANTIRIA MAIOR SEGURANÇA PARA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.963,00

REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TELHADO

REVISÃO E MANUTENÇÃO NO TELHADO COM LIMPEZA DE FOLHAS, FIXAÇÃO DE CALHAS E TROCA DE TELHAS QUEBRADAS NA PARTE DAS SALAS DE AULA DA FRENTE E DA SALA DE AULA DE REFORÇO. REVISÃO NAS DEMAIS PARTES DO TELHADO.

O TELHADO É MUITO ANTIGO E DIVERSOS AJUSTES FORAM FEITOS CONFORME AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS FORAM SURGINDO COM CHUVAS E VENTOS, PORÉM O PROBLEMA PERMANECE.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 15.378,00

DEMANDAS

EM PROF.^a NAYR BORGES PENTEADO

RUA BRAZ SANCHES ARRIAGA, 1638 – SÃO BRAZ – CEP: 16202-073

OBRAS/REFORMAS: • CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

BENS/SERVIÇOS: • AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

EM PROF.^a NAYR BORGES PENTEADO

OBRAS E REFORMAS

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA

CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) SALAS DE AULA QUE INTEGRARÃO A ESTRUTURA ATUAL DA ESCOLA.
A AMPLIAÇÃO OBJETIVA PREPARAR A UNIDADE ESCOLAR PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO INTEGRAL, O QUE REQUER SALAS VOLTADAS A OFICINAS, DESCANSO E DEMAIS ATIVIDADES TÍPICAS DO TIPO DE ENSINO A SER OFERTADO. ASPECTOS COMO VENTILAÇÃO, ACESSIBILIDADE E ACABAMENTO DE FÁCIL LIMPEZA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO NO USO DIÁRIO DEVEM SER CONSIDERADOS.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.000.000,00

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

AQUISIÇÃO DE 16 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA TODAS AS SALAS DE AULA, BIBLIOTECA, INFORMÁTICA, AEE, SALA DE ESTUDO DE PROFESSOR, SALA DO REFORÇO E SALA DE ORIENTAÇÃO.

4 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT ECO INVERTER
9.000 BTUS
1 APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT ECO INVERTER
12.000 BTUS
10 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPLIT ECO INVERTER
30.000 BTUS
1 APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT ECO INVERTER
60.000 BTUS

COM AS INTENSAS ONDAS DE CALOR, O AR-CONDICIONADO É IMPORTANTE PARA PROPORCIONAR CONFORTO E SAÚDE, MELHORAR A PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA, PROTEGER EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, E CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, PROPORCIONANDO BEM-ESTAR AOS ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 100.000,00

DEMANDAS

EM PROF.^a RUTH PINTÃO LOT

R. MOACYR GALVÃO, 150 – JOÃO CREVELARO – CEP. 16202-333

OBRAS/REFORMAS:

- REVITALIZAÇÃO DOS BANHEIROS - CONFORTO, HIGIENE E ACESSIBILIDADE NO COTIDIANO ESCOLAR
- REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA ESCOLAR
- REVITALIZAÇÃO DE ÁREA EXTERNA PARA RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL
- REFORMA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PAVILHÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- REFORMA DA BIBLIOTECA ESCOLAR
- REFORMA DA BRINQUEDOTECA ESCOLAR

BENS/SERVIÇOS:

- MOBILIÁRIO DA SALA DE INFORMÁTICA
- ESPELHOS PARA APOIO AO ENSINO DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL
- PINTURA CRIATIVA E INTERATIVA DOS PÁTIOS PRINCIPAIS
- RETIRADA DE ÁRVORE COM RISCO ESTRUTURAL E COMPROMETIMENTO DE INFRAESTRUTURA
- AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS PORTAS
- REFORMA DA FANFARRA: CULTURA E REPRESENTATIVIDADE NOS DESFILES MUNICIPAIS
- AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA
- AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS NOVOS
- AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS
- REPELÊNCIA DE POMBOS NOS PÁTIOS PRINCIPAIS DA ESCOLA
- AQUISIÇÃO DE TOLDOS NOVOS

EM PROF.^a RUTH PINTÃO LOT

OBRAS E REFORMAS

REVITALIZAÇÃO DOS BANHEIROS - CONFORTO, HIGIENE E ACESSIBILIDADE NO COTIDIANO ESCOLAR

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DE OITO BANHEIROS INFANTIS E DOIS BANHEIROS ADULTOS, INCLUINDO OS ITENS ABAIXO.

- TROCA DE LOUÇAS SANITÁRIAS;
- SUBSTITUIÇÃO DE PIAS POR MODELOS MAIS RESISTENTES;
- INSTALAÇÃO DE ESPELHOS COM PELÍCULA DE SEGURANÇA;
- PINTURA;
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA RENOVAÇÃO ESTÉTICA E HIGIENE;
- TROCA DAS PORTAS DANIFICADAS POR MODELOS DURÁVEIS COM TRANCA SEGURA E REPOSIÇÃO DE ACESSÓRIOS COMO PAPELEIRAS E SABONETEIRAS.

A REFORMA DEVE PRIORIZAR VENTILAÇÃO, ACESSIBILIDADE E ACABAMENTO DE FÁCIL LIMPEZA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO NO USO DIÁRIO.



OS BANHEIROS ATUAIS APRESENTAM ASPECTO DETERIORADO, COM MANCHAS, PORTAS E PIAS FRÁGEIS. A REVITALIZAÇÃO DOS BANHEIROS TRARÁ MAIS SEGURANÇA, CONFORTO E VALORIZAÇÃO DO COTIDIANO ESCOLAR, FORTALECENDO A RELAÇÃO DE RESPEITO E PERTENCIMENTO DOS ALUNOS COM A ESCOLA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 463.074,90

REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA ESCOLAR

DESCRIÇÃO: REALIZAÇÃO DA PINTURA CRIATIVA E DE QUALIDADE NA FACHADA DA ESCOLA, INCLUINDO OS PORTÕES PRINCIPAIS E O MURO, COM TINTA ADEQUADA A SUPERFÍCIES EXTERNAS; CONFEÇÃO DE PAINEL REVESTIDO COM AZULEJOS ENTRE OS DOIS PORTÕES, PARA FIXAÇÃO DE COMUNICADOS À COMUNIDADE ESCOLAR.



A ENTRADA DA ESCOLA É O PRIMEIRO CONTATO DA COMUNIDADE COM O AMBIENTE ESCOLAR. A NOVA PINTURA, O PAINEL INFORMATIVO DE AZULEJOS E A ATENÇÃO À ÁREA FRONTAL CONTRIBUIRÃO PARA REVITALIZAR O ACESSO PRINCIPAL, FORTALECER O VÍNCULO COM AS FAMÍLIAS E VALORIZAR A ESCOLA COMO ESPAÇO PÚBLICO DE CUIDADO, EDUCAÇÃO E CULTURA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 136.450,00

EM PROF.^a RUTH PINTÃO LOT

OBRAS E REFORMAS

REVITALIZAÇÃO DE ÁREA EXTERNA PARA RECREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

DESCRIÇÃO: REQUALIFICAÇÃO DE DIFERENTES ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA:

- NA LATERAL, PINTURA DO CHÃO COM CAMPO DE FUTEBOL INFANTIL, AMARELINHA, CARACOL E CIRCUITO, ALÉM DA TRANSFORMAÇÃO DE DUAS PAREDES – UMA COM AZULEJOS PARA ARTE E OUTRA COM TINTA LOUSA.
- INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS INTERATIVOS COMO ESCORREGADOR E ESCALADA.
- PRÓXIMO AO PARQUE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A IMPLANTAÇÃO DE CHUVEIRÕES.
- NO ANTIGO ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE COM COBERTURA LEVE, BANCOS INTEGRADOS E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO DE GRANDE PORTE VOLTADO PARA CRIANÇAS MAIORES. TODOS OS ESPAÇOS DEVEM PRIORIZAR SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E ESTÍMULO AO BRINCAR.



COMO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, BUSCAMOS OFERECER ESPAÇOS DIVERSOS QUE ESTIMULEM O BRINCAR, O MOVIMENTO E A CONVIVÊNCIA ENTRE AS CRIANÇAS. A REORGANIZAÇÃO DESSES ESPAÇOS EM ÁREAS LÚDICAS E INTERATIVAS PERMITIRÁ QUE AS CRIANÇAS explorem SEUS CORPOS, EMOÇÕES E CRIATIVIDADE DE FORMA SEGURA E PRAZEROSA. BRINCAR É PARTE ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO, E AMBIENTES BEM CUIDADOS MOSTRAM ÀS CRIANÇAS QUE ELAS MERECEM ATENÇÃO, BELEZA E AFETO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 15.000,00

REFORMA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PAVILHÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DESCRIÇÃO: REMOÇÃO COMPLETA DO REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO E EXTERNO DO PAVILHÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM DESCARTE ADEQUADO DO ENTULHO. ALÉM DISSO, É PRECISO TAMBÉM REGULARIZAR AS SUPERFÍCIES COM REBOCO E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA NAS ÁREAS INTERNAS, PINTAR COM TINTA LAVÁVEL, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL MANUTENÇÃO E FAZER A APLICAÇÃO DE RODAPÉS ADEQUADOS PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. NA ÁREA EXTERNA, É REQUERIDO O ACABAMENTO COM TEXTURA ACRÍLICA E PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA MAIOR DURABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES.



O ATUAL REVESTIMENTO DE AZULEJOS APRESENTA DESGASTE. A REFORMA FACILITARÁ A MANUTENÇÃO, MELHORARÁ A ESTÉTICA E CONTRIBUIRÁ PARA A CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DO PRÉDIO, BENEFICIANDO DIRETAMENTE OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 18.289,00

EM PROF.^a RUTH PINTÃO LOT

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DA BIBLIOTECA ESCOLAR

DESCRIÇÃO: REFORMA DA BIBLIOTECA ESCOLAR COM SUBSTITUIÇÃO DAS PRATELEIRAS ANTIGAS POR MODELOS NOVOS, SEGUROS E DE DIFERENTES ALTURAS, ACESSÍVEIS TAMBÉM ÀS CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. AS NOVAS PRATELEIRAS DEVEM SER RESISTENTES, COM CANTOS ARREDONDADOS E BOA CAPACIDADE DE ORGANIZAÇÃO. É REQUERIDA, TAMBÉM, A REALIZAÇÃO DE PINTURA INTERNA EM CORES SUAVES E ACONCHEGANTES, QUE ESTIMULEM A PERMANÊNCIA E A LEITURA NO AMBIENTE. ALÉM DISSO, A PINTURA DEVE INCLUIR DETALHES DECORATIVOS QUE REMETAM AO UNIVERSO LITERÁRIO. POR FIM, TAMBÉM É PREVISTA A REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO COM A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO ACERVO JÁ EXISTENTE.




A BIBLIOTECA DA ESCOLA PRECISA DEIXAR DE SER APENAS UM LOCAL COM LIVROS E SE TORNAR UM ESPAÇO DE ENCANTAMENTO. O AMBIENTE SE TORNARÁ MAIS BONITO, FUNCIONAL E CONVINDATIVO, VALORIZANDO A LEITURA COMO PRÁTICA DIÁRIA E PRAZEROSA EM NOSSA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 21.000,00

AMBIENTE DE APRENDIZAGEM AFETIVA: ADEQUAÇÃO DA BRINQUEDOTECA ESCOLAR

DESCRIÇÃO: REFORMA COMPLETA DA BRINQUEDOTECA, COM INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS ACESSÍVEIS À ALTURA DAS CRIANÇAS, MOBILIÁRIO LÚDICO E SEGURO, PINTURA INTERNA ACOLHEDORA E INTERATIVA; NA PARTE EXTERNA, PINTURA ARTÍSTICA E COLORIDA DAS PAREDES, CRIANDO UM AMBIENTE CONVINDATIVO E ESTIMULANTE; CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO INFANTIL NA PAREDE EXTERNA DA SALA, COM PIA EM ALTURA ADEQUADA, TORNEIRAS DE FÁCIL USO, REVESTIMENTO CERÂMICO E PISO ANTIDERRAPANTE; REFORMA CRIATIVA DO GUARDADOR DE SAPATOS JÁ EXISTENTE, COM PINTURA DECORATIVA E PROTEÇÃO DAS SUPERFÍCIES. TODOS OS ITENS DEVEM SEGUIR NORMAS DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL.



A BRINQUEDOTECA, CRIADA COM DOAÇÕES E MUITO CARINHO PELAS PROFESSORAS, MERECE SER TRANSFORMADA EM UM ESPAÇO BONITO, SEGURO E PLANEJADO. A PINTURA EXTERNA, O LAVATÓRIO ACESSÍVEL E A REVITALIZAÇÃO DO GUARDADOR DE SAPATOS CONTRIBUEM PARA TORNAR O AMBIENTE MAIS FUNCIONAL, LÚDICO E ACOLHEDOR. AS CRIANÇAS PEQUENAS SE SENTEM VALORIZADAS QUANDO OS ESPAÇOS FALAM A SUA LINGUAGEM: COM COR, CUIDADO E ALEGRIA. ESSE PEDIDO REPRESENTA MAIS DO QUE UMA REFORMA — É UM GESTO DE AMOR E RESPEITO PELA INFÂNCIA VIVIDA DENTRO DA ESCOLA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 32.000,00

EM PROF.^a RUTH PINTÃO LOT

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DA SALA DE INFORMÁTICA

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MESAS ERGONÔMICAS RETAS OU EM FORMATO DE ILHA, COM PASSAGEM PARA CABEAMENTO E ESPAÇO ADEQUADO PARA MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE. AS MESAS DEVEM TER ESTRUTURA METÁLICA RESISTENTE E TAMPO EM MDF REVESTIDO. SUBSTITUIÇÃO DAS CADEIRAS POR MODELOS ESCOLARES GIRATÓRIAS OU FIXAS, COM ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADOS, ALTURA COMPATÍVEL COM AS MESAS E COM BASE ANTIDERRAPANTE. TODOS OS MÓVEIS DEVEM SEGUIR NORMAS DE ERGONOMIA E SEGURANÇA PARA AMBIENTES ESCOLARES, COM DURABILIDADE E GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS.



A CHEGADA DE NOVOS COMPUTADORES EXIGE UMA ESTRUTURA COMPATÍVEL PARA USO PEDAGÓGICO EFICIENTE. A SUBSTITUIÇÃO DA MOBÍLIA GARANTIRÁ MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS, PROMOVERÁ MAIS INTERAÇÃO NAS ATIVIDADES E OFERECERÁ UM AMBIENTE SEGURO, FUNCIONAL E ERGONÔMICO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DIGITAIS DOS ESTUDANTES.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 24.040,00

ESPELHOS PARA APOIO AO ENSINO DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL

INSTALAÇÃO DE ESPELHOS EM UMA DAS PAREDES DA SALA DESTINADA ÀS AULAS DE DANÇA E TEATRO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM, ACABAMENTO LAPIDADO E PELÍCULA DE SEGURANÇA ANTIESTILHAÇO. OS ESPELHOS DEVEM SER FIXADOS COM SEGURANÇA, UTILIZANDO SUPORTES METÁLICOS OU COLA ESTRUTURAL, CONFORME AS NORMAS VIGENTES. A INSTALAÇÃO DEVE GARANTIR NIVELAMENTO E REFLEXO NÍTIDO, POSSIBILITANDO O USO ADEQUADO DURANTE AS PRÁTICAS CORPORAIS. CASO NECESSÁRIO, INCLUIR MOLDURA OU BATENTE INFERIOR DE PROTEÇÃO.



A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL OFERECE ATIVIDADES DE DANÇA E TEATRO QUE CONTRIBUEM SIGNIFICATIVAMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO, CORPORAL E EMOCIONAL DOS ALUNOS. O ESPELHAMENTO DA SALA PERMITIRÁ O DESENVOLVER DESSAS PRÁTICAS COM QUALIDADE, FAVORECENDO A EXPRESSÃO, A AUTOAVALIAÇÃO E O ENGAJAMENTO DOS ESTUDANTES NAS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS E CULTURAIS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 8.950,00

EM PROF.^a RUTH PINTÃO LOT

BENS E SERVIÇOS

PINTURA CRIATIVA E INTERATIVA DOS PÁTIOS PRINCIPAIS

DESCRIÇÃO: PINTURA DE BRINCADEIRAS NO CHÃO DO PÁTIO, ESCADA E RAMPA DE ENTRADA PRINCIPAL DA ESCOLA, COM TINTA ANTIDERRAPANTE E COLORIDA, CRIANDO CIRCUITOS, JOGOS, AMARELINHA, TRILHAS NUMÉRICAS E FORMAS INTERATIVAS. OS BANCOS JÁ EXISTENTES TAMBÉM DEVEM SER PINTADOS COM TABULEIROS DE JOGOS COMO DAMA, LUDO E JOGO DA VELHA, TRANSFORMANDO-OS EM MOBILIÁRIO LÚDICO. TODO O TRABALHO DEVE PRIORIZAR SEGURANÇA, CRIATIVIDADE E DURABILIDADE, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE MOVIMENTO, APRENDIZAGEM E DIVERSÃO NOS MOMENTOS DE RECREAÇÃO.



O PÁTIO JÁ CONTA COM BANCOS QUE PODEM GANHAR NOVA VIDA, COMO ELEMENTOS DE JOGO E CONVIVÊNCIA. A PINTURA CRIATIVA DA ESCADA, DA RAMPA E DO CHÃO VAI TRANSFORMAR ESPAÇOS DE PASSAGEM EM OPORTUNIDADES DE BRINCAR, APRENDER E INTERAGIR. EM UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, ESSES ELEMENTOS SÃO FUNDAMENTAIS PARA TORNAR O AMBIENTE MAIS VIVO, ACOLHEDOR E EDUCATIVO. O BRINCAR ESTÁ EM TODO LUGAR – BASTA DAR COR, SENTIDO E CUIDADO AOS ESPAÇOS ONDE AS CRIANÇAS CRESCEM.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO

R\$ 5.000,00

RETIRADA DE ÁRVORE COM RISCO ESTRUTURAL E COMPROMETIMENTO DE INFRAESTRUTURA

DESCRIÇÃO: REMOÇÃO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE LOCALIZADA ENTRE O PÁTIO E O PAVILHÃO DE SALAS DE AULA, COM EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR EQUIPE ESPECIALIZADA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA CORTE SEGURO E RETIRADA DOS GALHOS E RAÍZES. A ÁRVORE ESTÁ POSICIONADA SOBRE TUBULAÇÕES QUE ABASTECEM O SISTEMA DE HIDRANTE E TEM CAUSADO ENTUPIMENTOS CONSTANTES NAS CALHAS. O SERVIÇO DEVE INCLUIR A DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS E A PRESERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS PRÓXIMAS.



A ÁRVORE, EMBORA IMponente, TEM TRAZIDO SÉRIOS PREJUÍZOS À INFRAESTRUTURA DA ESCOLA, OBSTRUINDO CALHAS, COMPROMETENDO CANOS E COLOCANDO EM RISCO A REDE DE HIDRANTES. A REMOÇÃO É NECESSÁRIA PARA OTIMIZAR A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO

R\$ 5.000,00

EM PROF.^a RUTH PINTÃO LOT

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS PORTAS

DESCRIÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE 22 PORTAS DE ALUMÍNIO POR MODELOS DE MATERIAL MAIS RESISTENTE E DURÁVEL, COMO AÇO GALVANIZADO OU CHAPA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. O SERVIÇO INCLUI RETIRADA DAS PORTAS E BATENTES ANTIGOS, INSTALAÇÃO DE NOVOS BATENTES COMPATÍVEIS, REFORÇO DE FIXAÇÃO, NIVELAMENTO E ACABAMENTO. AS NOVAS PORTAS DEVEM POSSUIR SISTEMA DE ABERTURA LEVE, BOA VEDAÇÃO, FECHADURAS SEGURAS E PINTURA ELETROSTÁTICA PARA MAIOR DURABILIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS ESTRUTURAIS E DESGASTE PRECOCE.



AS PORTAS INSTALADAS DURANTE A ÚLTIMA REFORMA, FEITAS DE ALUMÍNIO, APRESENTAM FALHAS ESTRUTURAIS, COMO DIFICULDADE DE MANUSEIO E DESGASTE ACELERADO. A SUBSTITUIÇÃO POR MATERIAIS MAIS ROBUSTOS É IMPORTANTE PARA GARANTIR DURABILIDADE, SEGURANÇA E O BOM USO DOS AMBIENTES POR ALUNOS E PROFESSORES.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 59.200,00

REFORMA DA FANFARRA: CULTURA E REPRESENTATIVIDADE NOS DESFILES MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO: REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO DA FANFARRA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, INCLUINDO TAMBORES, SURDOS, CAIXAS, REPINQUES, BUMBOS, LIRAS E ACESSÓRIOS DE COMANDO (COMO APITOS E ESTANDARTES) E AQUISIÇÃO DE NOVOS SAPATOS PADRONIZADOS PARA OS INTEGRANTES, COMPONDO A VESTIMENTA OFICIAL USADA NOS EVENTOS.

TODOS OS ITENS DEVEM PREZAR PELA DURABILIDADE, SEGURANÇA E ADEQUAÇÃO AO USO POR CRIANÇAS. A PROPOSTA INCLUI, AINDA, PINTURA E AJUSTES EM MATERIAIS COLETIVOS, VALORIZANDO A IDENTIDADE VISUAL DO GRUPO.



A FANFARRA É A ALMA DOS EVENTOS ESCOLARES. EM UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, QUE ACREDITA NA ARTE E NA DISCIPLINA COMO PARTE DA FORMAÇÃO, ELA TEM PAPEL FUNDAMENTAL. ATUALMENTE, OS INSTRUMENTOS ESTÃO DESGASTADOS E OS SAPATOS JÁ NÃO REPRESENTAM A FORÇA E O BRILHO DOS ALUNOS. A FANFARRA ABRILHANTA OS DESFILES MUNICIPAIS E CARREGA COM ORGULHO O NOME DA CIDADE. INVESTIR NELA É RECONHECER O TALENTO DOS ESTUDANTES E FORTALECER A IMAGEM DA ESCOLA COMO ESPAÇO DE CULTURA, RITMO, PERTENCIMENTO E ALEGRIA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 30.000,00

EM PROF.^a RUTH PINTÃO LOT

BENS E SERVIÇOS

RENOVAÇÃO DAS CORTINAS DA ESCOLA: CONFORTO, HIGIENE E ACOLHIMENTO

DESCRIÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS CORTINAS DA ESCOLA, TOTALIZANDO 27 AMBIENTES: SALAS DE AULA (INCLUINDO INFORMÁTICA, EDUCAÇÃO ALIMENTAR, BRINQUEDOTECA, DANÇA E BIBLIOTECA), SECRETARIA, DIREÇÃO/COORDENAÇÃO, SALA DE REFORÇO E SALA DOS PROFESSORES/FUNCIONÁRIOS. A PROPOSTA ENVOLVE A INSTALAÇÃO DE CORTINAS NOVAS, RESISTENTES, LAVÁVEIS E COM BOA VEDAÇÃO DE LUZ, ADEQUADAS PARA AMBIENTE ESCOLAR E DE USO COLETIVO DIÁRIO.



A ESCOLA É DE TEMPO INTEGRAL E MUITAS CRIANÇAS, PORTANTO, PERMANECEM O DIA TODO NO AMBIENTE ESCOLAR, INCLUSIVE TIRAM COCHILOS DURANTE A TARDE. POR ISSO, É ESSENCIAL UM AMBIENTE CONFORTÁVEL, COM BOA REGULAGEM DE LUZ E TEMPERATURA. ATUALMENTE, MUITAS DAS CORTINAS ESTÃO GASTAS, DANIFICADAS OU INCOMPLETAS. RENOVAR ESSE ITEM É CUIDAR DA DIGNIDADE DOS NOSSOS ALUNOS E PROFISSIONAIS, PROMOVENDO UM ESPAÇO MAIS ACOLHEDOR, LIMPO E ADEQUADO PARA APRENDER, DESCANSAR E CONVIVER.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 98.000,00

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA - IMPRESSÃO DE QUALIDADE PARA UMA EDUCAÇÃO DE EXCELÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260, QUE OFERECE FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO. ESSE MODELO POSSUI CONECTIVIDADE WI-FI, WI-FI DIRECT E USB, ALÉM DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICOS (DUPLEX). COM TECNOLOGIA DE TANQUE DE TINTA, PROPORCIONA ALTO RENDIMENTO, SENDO CAPAZ DE IMPRIMIR ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO OU 6.000 PÁGINAS COLORIDAS POR RECARGA, GARANTINDO EFICIÊNCIA E ECONOMIA PARA O AMBIENTE ESCOLAR.

A ESCOLA NECESSITA DE UM EQUIPAMENTO CONFIÁVEL E ECONÔMICO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DIÁRIAS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, COMUNICADOS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. A EPSON ECOTANK L4260 É IDEAL PARA ESSE PROPÓSITO, OFERECENDO BAIXO CUSTO POR PÁGINA, ALTA QUALIDADE DE IMPRESSÃO E FACILIDADE DE USO. SUA CAPACIDADE DE IMPRESSÃO EM CORES É ESSENCIAL PARA A PRODUÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ATRATIVOS, CONTRIBUINDO PARA O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.


ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 1.421,00

EM PROF.^a RUTH PINTÃO LOT

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS: UM PASSO À FRENTE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA

AS ATUAIS LOUSAS DE GIZ ENCONTRAM-SE, EM SUA MAIORIA, DESGASTADAS, MANCHADAS OU COM BAIXA ADERÊNCIA AO GIZ, O QUE DIFICULTA A ESCRITA E A LEITURA PELOS ALUNOS. A SUBSTITUIÇÃO POR QUADROS BRANCOS PROPORCIONARÁ UM AMBIENTE MAIS MODERNO, MAIS SAUDÁVEL, LIMPO E FUNCIONAL, CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA A QUALIDADE DO ENSINO E DA ROTINA PEDAGÓGICA.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 52.020,00

AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS NOVOS PARA O CUIDADO COM AS CRIANÇAS

SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS LENÇÓIS UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS NA ESCOLA. A PROPOSTA INCLUI A AQUISIÇÃO DE JOGOS COMPLETOS DE LENÇOL COM ELÁSTICO, EM TECIDO RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER À ROTINA DE DESCANSO DA NOSSA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. A ESTIMATIVA É ATENDER TODAS AS TURMAS COM LENÇÓIS PADRONIZADOS, DE BOA QUALIDADE E QUANTIDADE SUFICIENTE PARA TROCAS REGULARES: APROXIMADAMENTE 1.000 UNIDADES.



OS ALUNOS PERMANECEM O DIA TODO NA ESCOLA E, DURANTE A TARDE, REALIZAM REPOUSO EM COLCHONETES. A RENOVAÇÃO É ESSENCIAL PARA GARANTIR HIGIENE, CONFORTO E DIGNIDADE DURANTE O DESCANSO DAS CRIANÇAS, ALÉM DE CONTRIBUIR PARA UM AMBIENTE MAIS ACOLHEDOR E SAUDÁVEL.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 19.940,00

EM PROF.^a RUTH PINTÃO LOT

BENS E SERVIÇOS

REPELÊNCIA DE POMBOS NOS PÁTIOS PRINCIPAIS DA ESCOLA

INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE REPELÊNCIA DE POMBOS NOS PÁTIOS PRINCIPAIS DA ESCOLA, ONDE HÁ MAIOR CIRCULAÇÃO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS. APESAR DE JÁ TEREM SIDO INSTALADAS TELAS EM BOA PARTE DAS ÁREAS ABERTAS, OS POMBOS CONTINUAM ACESSANDO E FAZENDO NINHOS ACIMA DAS ESTRUTURAS TELADAS. A PROPOSTA É INVESTIR EM UM SISTEMA MAIS EFICIENTE E DURADOURO, COMO DISPOSITIVOS DE REPELÊNCIA SONORA, VISUAL OU BARREIRAS FÍSICAS DISCRETAS, QUE AFASTE OS ANIMAIS DE FORMA SEGURA.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 7.448,00

AQUISIÇÃO DE TOLDOS

SUBSTITUIÇÃO DOS TOLDOS LOCALIZADOS NA ENTRADA DA ESCOLA, PÁTIO E ÁREAS EXTERNAS DAS SALAS DE AULA, QUE ATUALMENTE ESTÃO RASGADOS, DESBOTADOS E COM ESTRUTURA COMPROMETIDA. A PROPOSTA É INSTALAR NOVOS TOLDOS COM MATERIAL RESISTENTE AO SOL E À CHUVA, COM MAIOR DURABILIDADE E PROTEÇÃO TÉRMICA, GARANTINDO SOMBRA ADEQUADA E SEGURANÇA PARA ALUNOS E SERVIDORES, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.

EM DIAS DE SOL FORTE OU CHUVA, OS ESPAÇOS COBERTOS SÃO FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR O CONFORTO E A SEGURANÇA DOS ALUNOS, PRINCIPALMENTE NA ENTRADA E SAÍDA. COMO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL, ESSES ESPAÇOS SÃO UTILIZADOS O DIA TODO E PRECISAM ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES PARA ACOLHER AS CRIANÇAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 40.000,00

DEMANDAS

EM PROF.^a TERESINHA BOMBONATI

RUA OSVALDO BOCCA, 2400 - RESIDENCIAL JARDIM SANTA LUZIA - CEP. 16202-203

- OBRAS/REFORMAS:
- PAVIMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO
 - PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR
 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE

- BENS/SERVIÇOS:
- AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS

EM PROF.^a TERESINHA BOMBONATI

OBRAS E REFORMAS

PAVIMENTAÇÃO DE ESPAÇO PARA RECREAÇÃO

DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM PISO EM CONCRETO COM 750M² NA ÁREA DO PÁTIO DA ESCOLA COM NIVELAMENTO DO TERRENO, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO E CAMADAS DE CONCRETO USINADO E 06 MURETAS DE PROTEÇÃO DE ÁRVORES.



ESSE PROJETO TEM A INTENÇÃO DE PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO AO LADO DO PÁTIO PARA QUE HAJA MAIS UMA ÁREA DE RECREAÇÃO PARA AS CRIANÇAS, HAJA VISTA A GRANDE QUANTIDADE DE ALUNOS, INCLUSIVE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, E A NECESSIDADE DE MAIS ESPAÇOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DAS AULAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 100.986,00

PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR

DESCRIÇÃO: PINTURA DE TODO PRÉDIO ESCOLAR, COM MATERIAL INCLUSO: SALAS DE AULA, CORREDORES E PÁTIO, MUROS E DIVISAS (EXTERNO E INTERNO) E PINTURA DOS PORTÕES METÁLICOS DE ENTRADA DE PEDESTRES E VEÍCULOS.



O PRÉDIO SE ENCONTRA COM A PINTURA DESGASTADA PELOS ANOS. ALÉM DE AJUDAR A CONSERVAR A INFRAESTRUTURA PREDIAL, A PINTURA TORNA O AMBIENTE MAIS AGRADÁVEL AO CONVÍVIO E AO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 120.280,00

EM PROF.^a TERESINHA BOMBONATI

OBRAS E REFORMAS

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 2 QUIOSQUES EM FORMATO SEXTAVADOS COM COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS DE CERÂMICA, MESA CENTRAL E BANCOS EM CONCRETO, PISO EM CONCRETO E ILUMINAÇÃO ELÉTRICA.



O PROJETO TEM A INTENÇÃO DE PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO AO LADO DO PÁTIO PARA QUE HAJA MAIS UMA ÁREA DE RECREAÇÃO PARA AS CRIANÇAS, HAJA VISTA A GRANDE QUANTIDADE DE ALUNOS, INCLUSIVE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, E A NECESSIDADE DE MAIS ESPAÇOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DAS AULAS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 35.954,00

BENS E SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS

DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) JOGOS DE CARTEIRAS E CADEIRAS PARA UMA SALA DE AULA, POIS AS CARTEIRAS UTILIZADAS NESSA SALA ESTÃO EM MAL ESTADO DEVIDO À AÇÃO DO TEMPO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 20.250,00

DEMANDAS

EM PROF.^a YVONNE M. PERUZZO

ERNESTINO BISPO DA SILVA, 279 - PORTAL DA PÉROLA II - CEP: 16208003

OBRAS/REFORMAS:

- REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PARQUE INFANTIL
- REFORMA DE BEBEDOUROS
- REFORMA DE TELHADO (REFEITÓRIO E QUADRA)
- INSTALAÇÃO DE LANTERNIM

EM PROF.^a YVONNE M. PERUZZO

OBRAS E REFORMAS

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PARQUE INFANTIL

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO PARQUE DA ESCOLA, CONTEMPLANDO A REMOÇÃO DA AREIA, EXECUÇÃO DE CONTRAPISO, CONSTRUÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO E PREENCHIMENTO COM AREIA.



A OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA ESCOLA É FUNDAMENTAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA E O BEM-ESTAR DOS ALUNOS, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE SAUDÁVEL E AGRAVÁVEL PARA BRINCAR E SE DESENVOLVER.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 41.000,00

REFORMA DE BEBEDOUROS

DESCRIÇÃO: RETIRADA DO BEBEDOURO DE ALVENARIA PARA A INSTALAÇÃO DE UM BEBEDOURO DE INOX INDUSTRIAL, COM AS DEVIDAS ADEQUAÇÕES DE ALTURA E TAMANHO APROPRIADO DE TORNEIRAS, DE MANEIRA A FACILITAR O USO POR PARTE DAS CRIANÇAS E, CONSEQUENTEMENTE, PROVER AUTONOMIA NESSA FUNÇÃO.



OS MODELOS EM USO ESTÃO COM AS ALTURAS E PROFUNDIDADES INADEQUADAS. ESSA SITUAÇÃO PREJUDICA A AUTONOMIA E A SEGURANÇA DOS ALUNOS MENORES. ALÉM DISSO, A TROCA DE BEBEDOURO GARANTIRÁ MELHOR HIGIENIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 6.799,00

EM PROF.^a YVONNE M. PERUZZO

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DE TELHADO (REFEITÓRIO E QUADRA) - INSTALAÇÃO DE LANTERNIM

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO PELA INSTALAÇÃO DE UM LANTERNIM NOS TELHADOS DA QUADRA E DO REFEITÓRIO.



OS TELHADOS DA QUADRA E DO REFEITÓRIO APRESENTAM UM SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL BENÉFICO À PERFEITA CIRCULAÇÃO DE AR DOS AMBIENTES, GARANTINDO UM CLIMA MAIS AMENO NESSES AMBIENTES. TODAVIA, EM DIAS CHUVOSOS, O SISTEMA DE VENTILAÇÃO EMPREGADO PERMITE A ENTRADA DE ÁGUA, QUE, POR SUA VEZ, OCASIONA ALAGAMENTOS E DIFICULTA O USO DESSES ESPAÇOS. A REFORMA VAI POSSIBILITAR O USO PLENO DO ESPAÇO, O QUE É PRIMORDIAL NA ESCOLA, DADA A QUANTIDADE SUBSTANCIAL DE ALUNOS.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 100.000,00

DEMANDAS

EM ROBERTO CLARK

PRAÇA JAMES MELLOR, 196 - CENTRO - CEP: 16200-057

OBRAS/REFORMAS:

- REFORMA DO TELHADO DO REFEITÓRIO
- REFORMA DA FIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA
- REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO PRINCIPAL

EM ROBERTO CLARK

OBRAS E REFORMAS

REFORMA DO TELHADO DO REFEITÓRIO

HÁ A NECESSIDADE URGENTE, TROCA/SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO REFEITÓRIO DOS ALUNOS, QUE É CONSTITUÍDO, EM SUA TOTALIDADE, POR COBERTURA METÁLICA, O QUE ELEVA A TEMPERATURA SOBREMANEIRA NESSE LOCAL.



ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 45.000,00

REFORMA DA FIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA

DESCRIÇÃO: VISTORIA E SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE ESCOLAR, EM ESPECIAL DO PRÉDIO PRINCIPAL, UMA VEZ QUE FOI CONSTRUÍDO HÁ MAIS DE UM SÉCULO E NECESSITA DE UMA VISTORIA DA EQUIPE DE ENGENHARIA, PARA AVALIAR A QUALIDADE E A EXTENSÃO DOS FIOS, CABEAMENTOS, TOMADAS E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, QUE ESTÃO SOBRE O FORRO DE P.V.C. PARA POSTERIORES ADEQUAÇÕES/SUBSTITUIÇÕES.

CONSTRUÍDA NA DÉCADA DE 1920, HÁ MAIS DE CEM ANOS, A EM "ROBERTO CLARK", EM PROCESSO DE TOMBAMENTO PELO CONSELHO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE BIRIGUI, NECESSITA, COM URGÊNCIA, DE REFORMA DA FIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA,.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 95.000,00

REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO: TROCA DO TELHADO PRINCIPAL, UMA VEZ QUE ESTÁ SERIAMENTE COMPROMETIDO, COM RACHADURAS/FISSURAS EM TODA A SUA EXTENSÃO.

A ESCOLA, EMBORA ESTEJA AINDA EM PROCESSO DE REFORMA, NÃO FOI CONTEMPLADA COM A SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO; DESSA MANEIRA, COM AS CHUVAS, HÁ GOTEIRAS SEVERAS EM DIVERSAS SALAS DE AULAS, CUJO PISO, RECÉM COLOCADO, É DE MADEIRA DE LEI E CORRE O RISCO DE DETERIORAR-SE. A INTERVENÇÃO É NECESSÁRIA PARA QUE SEJA FEITA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO.

ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO R\$ 310.000,00

RESUMO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DAS DEMANDAS DESTE CATÁLOGO

	OBRAS E REFORMAS	BENS E SERVIÇOS	TOTAL
CEI ANA SOUTO TREVISAN.....	R\$ 497.075,00	R\$ 53.842,50	R\$ 550.917,50
CEI ANTERO DOS SANTOS.....	R\$ 110.545,00	---	R\$ 110.545,00
CEI PROF. ^a APARECIDA CLÁURIA BEARARI BENASSE.....	R\$ 71.860,00	---	R\$ 71.860,00
CEI BELLA CLARK SOARES.....	R\$ 163.468,00	R\$ 24.398,00	R\$ 187.866,00
CEI DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE.....	R\$ 1.423.915,00	R\$ 30.200,00	R\$ 1.454.115,00
CEI ENRIQUETA TERENCE.....	R\$ 344.810,00	R\$ 168.427,00	R\$ 513.237,00
CEI FÁTIMA HAMUD NAKAD.....	R\$ 430.944,81	R\$ 16.760,00	R\$ 447.704,81
CEI MARIA BRUDER CAMARGO.....	R\$ 90.122,00	R\$ 20.103,00	R\$ 110.225,00
CEI PROF. ^a MARIA CECÍLIA L. J. MARONI.....	R\$ 169.290,00	R\$ 27.770,00	R\$ 197.060,00
CEI MARIA DEVECHIO MIGLIORINI.....	R\$ 195.400,00	R\$ 15.749,02	R\$ 211.149,02
CEI PULCINA MOUTINHO GONÇALVES.....	R\$ 316.176,00	R\$ 36.618,00	R\$ 352.794,00
CEI ROTARY.....	R\$ 244.250,00	---	R\$ 244.250,00
CEMANE - "COZINHA PILOTO"	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 600.000,00
EM DR. GAMA.....	R\$ 469.605,00	R\$ 53.850,00	R\$ 523.455,00
EM PROF. JOSÉ SEBASTIÃO VASQUES CALÇADA.....	R\$ 456.010,00	R\$ 70.000,00	R\$ 526.010,00
EM PROF. LUCIANO A. CANELLAS.....	R\$ 346.670,00	---	R\$ 346.670,00
EM PROF. ^a ADELINA B. S. PACITTI.....	R\$ 136.306,94	R\$ 103.890,00	R\$ 240.196,94
EM PROF. ^a DARCY GARCIA GAVIRA.....	R\$ 93.700,00	---	R\$ 93.700,00
EM PROF. ^a IZABEL BRANCO.....	R\$ 1.141.406,20	R\$ 212.476,84	R\$ 1.353.883,04
EM PROF. ^a LUCINDA A. P. GIAMPIETRO.....	R\$ 478.419,00	R\$ 33.955,70	R\$ 512.374,70
EM PROF. ^a NAYR BORGES PENTEADO.....	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.00.000,00	R\$ 1.100.000,00
EM PROF. ^a RUTH PINTÃO LOT.....	R\$ 685.813,90	R\$ 351.011,00	R\$ 1.036.824,90
EM PROF. ^a TERESINHA BOMBONATI.....	R\$ 257.220,00	R\$ 20.250,00	R\$ 277.470,00
EM PROF. ^a YVONNE MIRAGAIA PERUZZO.....	R\$ 147.799,00	---	R\$ 147.799,00
EM ROBERTO CLARK.....	R\$ 450.000,00	---	R\$ 450.000,00

OBRAS E REFORMAS: R\$ 10.120.805,85

BENS E SERVIÇOS: R\$ 1.539.301,60

TOTAL DE INVESTIMENTOS: R\$ 11.660.106,91

